

TEGERA® 494

Chemical protection glove, winter-lined, neopren, crinkled grip pattern, Cat. III, black, withstands contact heat up to 500°C, extra long, latex-free, winter-lined, for heavy work



- EN 407 44XXXX
- EN 398 3121
- EN 420-2003
- EN 374-3 JKL
- EN 374-2
- EN 511 021

OUTER MATERIAL SPECIFICATION Chloroprene 100%
INNER MATERIAL SPECIFICATION Cotton 100%
SIZE 10
AQL 0.65
BIODICIDAL TREATMENT Pyrrhione zinc (CAS number 13463-41-7)
ECTYPE EXAMINATION Notified Body: 0120 SGS United Kingdom, Unit 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS226 6WA, United Kingdom
ARTICLE 11 Notified Body: 0120 SGS United Kingdom, Unit 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS226 6WA, United Kingdom
TEST ACCORDING TO EN 374-3:2003
A: Methanol (CAS Number 67-56-1) - Permeation level 4
J: n-Heptane (CAS number 147-85-5) - Permeation level 4
K: Sodium hydroxide 40% (CAS number 1310-73-2) - Permeation level 6
L: Sulphuric acid 96% (CAS number 7664-93-9) - Permeation level 6



10 X-LARGE

CE 0120

ONLY FOR BUSINESS AND COMMUNITY CUSTOMERS UNIFORM MEMBERS
ПРОДУКЦИЯ КОТОРАЯ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ОБИЧНО ПУБЛИЧНО ПОТРЕБЛЕНИЕ
«О БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНА НА ВЪВЕДЕНИЕ ЗАЩИТНО»
EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com

KÄYTTÖOHJEET KATEGORIA III / VAKAVAT VAARAT

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.

KUVAAMERKINTÄSÄVELY 0 = Alltaas suoritukseen vähimmäistason tietyn yksittäisen vaaran osalta
X = Ei testattu tai testimenetelmä ei sovellu kokeilemaan rakenteita tai materiaaleja testikäsittelyssä

EN 374-3:2003	KEMIKAALILTA JA MIKRO-ORGANISMEILTA SUOJAAVAT KÄSINEET. OSA 3: KEMIKAALILÄPISÄISEYDEN MÄÄRITTÄMINEN (PERMEATEATI)	A: Metanoli B: Asetoni C: Asetonitrili D: Diklorometani E: Hilliäsiidiflidi F: Tolueni	G: Dietyylamiini H: Tetrahydrofurani I: Etyylisäiteetti J: n-Heptani K: Natriumhydroksidi, 40% L: Rikkihappo, 96%
---------------	---	---	--

EN 374-2:2003	KEMIKAALILTA JA MIKRO-ORGANISMEILTA SUOJAAVAT KÄSINEET. OSA 2: PERMEATIONIN VASTUSTAMINEN VÄÄRITTÄMINEN	Käsineistä otetaan näytteitä, jolle tehdään vertailun EN374-2-standardin hyväksytyä laatusa koskevan liitteen A (AQL = Acceptable Quality Level) mukaisesti.
---------------	---	--

EN 407:2004	A: Syttymisen kestävyys B: Kosketuslämmön kestävyys C: Korkeatempotilamäärän kestävyys D: Säteilylämmön kestävyys E: Suojauksen pienillä metalliosilla F: Suojauksen suurella määrällä sulaa metallia	SUOJAUKSINEET, KUUMALAITA TULELTA SUOJAAVAT	EN 1149-2:1997 SUOJAAMATEETUS - SÄHKÖSTAATIS-SET OMNISAUSIET - OSA 2: Testimenetelmä testirästämisen mittaamiseen (materiaalinen pyrittymättömyysresistanssi)
-------------	--	---	--

EN 388:2003	OMNISAUSIET A: Hankkauskestävyys B: Villikonkareiden kestävyys C: Repäisykestävyys D: Puhdistuskestävyys	SUORITUSKYKY Min. 0, Max. 4	MEKAANISILTA VAAROILTA SUOJAAVAT KÄSINEET Suojauksetoitetaan kätseen kemmoosan alueella.
-------------	--	--------------------------------	---

EN 511:2006	OMNISAUSIET A: Korkeatempotilamäärän kestävyys C: Vedentäpisy	SUORITUSKYKY Min. 0, Max. 4 0 (Ei läpisyty) 1 (Läpisyty)	EN 420-2003 SUOJAUKSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETÄMÄT Tutuhokkyys/sormilapspäryys: Min. 1, Max. 5
-------------	---	---	---

EN 374-3:2003	KEMIKAALILTA JA MIKRO-ORGANISMEILTA SUOJAAVAT KÄSINEET. OSA 3: KEMIKAALILÄPISÄISEYDEN MÄÄRITTÄMINEN (PERMEATEATI)	EN 12477:2001 SUOJAUKSINEET HITSAAULLE	EN 16350:2014 ELECTROSTATIC PROPERTIES
---------------	---	---	---

EN 421:2010	SUOJAUKSINEET IONISOIVAA SÄTEYLÄ RADIAKTIIVISIA SAASITETA VASTAAN	HYVÄKSYTYT EILINVARIKKEIDEN KÄSITTELYN Pyydä lisätietoja Ejenadalsilta.
-------------	---	---

VAROITUS! Tämä tuote on tarkoitettu antamaan PPE89/685/EC-normin mukaisen suojan alla esitellyillä yksityiskohtaisilla suorituskykyosoilla. On kuitenkin aina muistettava, että henkilökohtaisen suojaimen käyttö ei voi taata täydellistä suojaa ja siksi on noudatettava jatkuvasti varovaisuutta alitustuessa vaarallisille kemikaaleille tai muille vaarallisille tilanteille. Suorituskykytasoit eivät suojaa työssäsi vaarallisista aineista, etkä ne kuvasta suojauksen todellista kestoakaa työpäällä joutuessa mistä tilanteesta vaikuttavista tekijöistä, kuten lämpötilasta, hankauksesta, laadun heikkenemisestä jne. Älä käytä näitä käsineitä liikkuvan osien tai suojaamattomien osien sisällyttämiseen konesiön lähellä. Jos käsineen suojaustason on EN407:2004-normin palamsuorituskykytymäärä 1 tai 2, käsine ei saa päästä kosketuksiin avotulen kanssa. EN407:2004 ja EN12477:2001:n osia käsineen koostuessa erillisistä osista, pita ei ole ylidystetty toisiinsa kiinnitetty. Suorituskykytasoit ja suojauksen kuvastavat vain kokeo kokoonpanon ominaisuuksia. EN511: Sopivan käsineen valitsemiseksi on tehtävä maksimaalisen alitustamiskäsitteen esintymisanalyysi. EN511:2006 Liite B, Taulukko B1 sisältää erilaisia parametreja jotka on otettava huomioon. Tutkimuksessa on ilmennyt näiden parametrien välisen keskinäisen yhteyden ja erityisesti, joka tarvitaan kylmällä suojatunneksi. EN342:2004 -liitteen B taulukossa on esimerkkejä tilaisista tilanteista. Kun käsineessä on vähintään kaksi kerrosta, EN388:2003-normin yleisluokitus ei välttämättä kuvasta ulomman kerroksen suorituskykyä. EN12477:2001-normissa ei ole tällä hetkellä standardoituja testamenetelmiä käsineidenä UV-säteilyn läpisytyden mittaamiseen, mutta hitsaus suojakäsineiden nykyiset valmistusmenetelmät eivät normaalisti mahdollista UV-säteilyn läpisytyä. Kun käsineet on tarkoitettu kaarilitsaukseen, nämä käsineet eivät suojaa sähköiskulta, joka peräisin välillisen laitteiston tai työn kohteena olevan jännitteisen laitteiston käsittelystä, ja sähköisen resistanssin on alennuttu, jos käsineet ovat märät, liikkeat tai hiestä kosteat, mikä voi nostaa vaaratasoa. Nämä tiedot eivät kuvasta suojauksen todellista kestoakaa työpäällä, joutuessa mistä tilanteesta vaikuttavista tekijöistä, kuten esimerkiksi lämpötilasta, hankauksesta, laadun heikkenemisestä jne. EN16350:2014: Staattista sähköä johtava suojauskäsineitä käyttävään henkilöön tulee olla kunnolla maadoitettu, esim. käytävä sopivia jalkeita. Staattista sähköä johtava suojauskäsineitä ei saa pukea pakkauksesta, avata, säähäntä tai poistaa syytyästä tai riippuväisissä olosuhteissa tai käsitellessä syytyä tai läpisytyä aineita. Vanhentuminen, käyttö, likaantuminen ja kulumisen saattavat heikentää suojauskäsineiden elektrostaattisia ominaisuuksia etkä ne välttämättä riittä hapsella kyllästyneestä herkeistä syytyästä olosuhteissa. Tällaisissa olosuhteissa on tarpeen suorittaa lisäarviointeja.

SOVIITTAMINEN JA KOON VALINTA: Kaikki koot täyttävät EN 420:2003-normin mukavuuden, istuvuuden ja taipuvuuden osalta, ellei toisinpäin muuta mainita. Jos tuusilla on lyhyen mallin suojat, käsineen erisort on normaalia lyhyempi. Käsine voi olla mukavampi tehtäessä tiheemmäksä asennusta. Käytä vain sopivan kokoisia tuotteita. Liian löysät tai tiukat tuotteet estävät liikkeitä etkä anna optimaalista suojaa. **VARASTOINTI JA KULIETUS:** Säilytä aluperäispakkauksessaan kuivassa ja pimeässä +10 - +30°C. **SÄILYTYSOA:** Kertakäyttöisille käsineille 36 kuukautta valmistuspäivämäärästä. Valmistuspäivämäärä mainitaan pakkauksessa. **KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄ TARKASTUS:** Varaottuun tuote on hävitettävä. Käyttöä ei saa koskaan olla yli 2 tuntia, jos tuotetta käytetään vaarallisten kemikaalien käsittelyyn (joiden kemikaalien läpisytyksia on yhtä). Kysy tarvittavia lisätietoja Ejenadalsilta. **PUHDISTAMINEN:** Käytetty käsineet puhdistetaan kemikaaleja tai täräysohaisuuksia sisältäen. EN388:2003 ja EN374-3:2003-normin mukaiset suojaustasot koskevat kunnolla uudennoista tuotteita, eikä suojaa voida taata, jos tuote on ollut ammottunut. Tuotteet jissa on pesojie ovat standardisoituja testauksessa soittanut säilyttävänä suojaamattomuus pesun jälkeen. **KÄYTTÖSTÄ POISTO:** Kemikaaleista saastuneet käsineet on hävitettävä käyttäen asiamukaisia säiliöitä paikallisten ympäristönsäädännön määräysten mukaisesti. Kemikaalisuojakäsineitä ei ole tarkoitettu pesuun. **ALLERGEENIT:** Tämä tuote saattaa sisältää ainesosa, jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa allergisia reaktioita. Älä käytä tuotteita, jos saat iahelykysoireita. Kysy tarvittavia lisätietoja Ejenadalsilta.

INSTRUCTIONS FOR USE CATEGORY III / COMPLEX DESIGN

Carefully read these instructions before using this product.

EXPLANATION OF PICTOGRAMS 0 = Below the minimum performance level for the given individual hazard
X = Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material

EN 374-3:2003	PROTECTIVE GLOVES AGAINST CHEMICALS AND MICRO-ORGANISMS - PART 3: DETERMINATION OF RESISTANCE TO PERMEATION BY CHEMICALS Definition of breakthrough time through the glove palm (tugn/cm²/min)	Chemical breakthrough time >30 minutes against: A: Methanol B: Acetone C: Acetonitrile D: Dichloromethane E: Carbon disulfide F: Toluene	G: Diethylamine H: Tetrahydrofurane I: Ethyl acetate J: n-Heptane K: Sodium hydroxide, 40% L: Sulphuric acid, 96%
---------------	---	--	--

EN 374-2:2003	PROTECTIVE GLOVES AGAINST CHEMICALS AND MICRO-ORGANISMS - PART 2: DETERMINATION OF RESISTANCE TO PENETRATION	Gloves are sampled and tested for leakage in accordance with EN 374-2 including Annex A (AQL = Acceptable Quality Level).
---------------	--	---

EN 407:2004	A: Burning behaviour B: Contact heat C: Convective heat D: Radiant heat E: Small splashes of molten metal F: Large quantities of molten metal	PROTECTIVE GLOVES AGAINST THERMAL RISKS (HEAT AND/OR FIRE)	EN 1149-2:1997 PROTECTIVE CLOTHING - ELECTROSTATIC PROPERTIES - PART 2: Test method for measurement of the electrical resistance through a material (vertical resistance).
-------------	--	--	---

EN 388:2003	PROPERTY A: Abrasion resistance B: Blade cut resistance C: Tear resistance D: Puncture resistance	PERFORMANCE Min. 0, Max. 4 Min. 0, Max. 5 Min. 0, Max. 4 Min. 0, Max. 4	PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS Protection levels are measured from area of glove palm.
-------------	---	---	---

EN 511:2006	PROPERTY A: Convective cold B: Contact cold C: Water penetration	PERFORMANCE Min. 0, Max. 4 Min. 0, Max. 4 0 (Fail) / 1 (Pass)	EN 12477:2001 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS
-------------	---	--	--

EN 374-3:2003	PROTECTIVE GLOVES AGAINST CHEMICALS AND MICRO-ORGANISMS - PART 3: DETERMINATION OF RESISTANCE TO PERMEATION BY CHEMICALS	Contact Ejenadals for more information.	EN 16350:2014 ELECTROSTATIC PROPERTIES
---------------	--	---	---

EN 421:2010	PROTECTION AGAINST PARTICULATE RADIOACTIVE CONTAMINATION	SUITABLE FOR CONTACT WITH FOOD Contact Ejenadals for more information.
-------------	--	---

WARNING! This product is designed to provide protection specified in PPE 89/685/EC with the detailed levels of performance specified below. However, always remember that no item of PPE can provide full protection and caution must always be taken when exposed to hazardous chemicals or other high risk situations. The performance levels are for products in new condition and do not reflect the actual duration of protection in the workplace due to other factors influencing the performance such as temperature, abrasion, degradation, etc. Do not use these gloves near moving elements or machinery with unprotected parts. If the gloves have a performance level 1 or 2 in burning behaviour in EN 407:2004 the gloves should not come in contact with naked flame. EN 407:2004 and EN 511:2006: if the glove consists of separate parts which are not permanently inter-connected, the performance levels and the protection only apply to the complete assembly (EN 511). Care must be taken when choosing the correct glove with regards to the maximum user exposure. EN511:2006 Annex B table B1 shows various parameters to be considered. Studies have established certain correlations between these parameters and the level of thermal insulation required to protect in cold conditions. The table given in Annex B of EN42:2004 is an example of such data. For gloves with two or more layers the overall classification of EN 388:2003 does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. EN 12477:2001 has no standardised test method at present for detecting UV penetration of materials for gloves but the current methods of construction of protective gloves for welders do not normally allow penetration of UV radiation. When gloves are intended for arc welding, these gloves do not provide protection against electric shock caused by defective equipment or live working and the electrical resistance is reduced if gloves are wet, dirty or soaked with sweat, which could increase the risk. EN 16350:2014: The person wearing the electrostatic dissipative protective gloves shall be properly earthed, e.g. by wearing adequate footwear. Electrostatic dissipative protective gloves shall not be unpacked, opened, adjusted or removed whilst in flammable or explosive atmospheres or while handling flammable or explosive substances. The electrostatic properties of the protective gloves might be adversely affected by ageing, wear, contamination and damage, and might not be sufficient for oxygen-enriched flammable atmospheres where additional assessments are necessary.

FITTING AND SIZING: All sizes comply with the EN 420:2003 for comfort, fit and dexterity. If not explained on the front page. If the short model symbol is shown on the front page, the glove is shorter than a standard glove. In order to enhance the comfort for special purposes - for example fine assembly work. Only wear the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection. **STORAGE AND TRANSPORT:** Ideally stored in dry and dark condition in the original package. between +10° - +30°C. **SELF LIFE:** For disposable gloves 36 months from manufacturing date. Manufacturing dates is given on the package. **INSPECTION BEFORE USE:** If the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product. The usage time never exceed 8h when used in contact with hazardous chemicals (note that some chemicals have a shorter permeation time). For more information contact Ejenadals. **CLEANING:** Do not use any chemicals or sharp-edged objects for cleaning the gloves. Chemical gloves are not meant to be washed. Gloves marked with a washing symbol have through standardised testing demonstrated continued performance after washing. **DISPOSAL:** Gloves contaminated by chemicals must be disposed of in designated containers and disposed of according to local environmental legislation. **ALLERGENS:** This product may contain components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejenadals.

BRUKSANVISNING KATEGORI III / HÖG RISK

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.

FÖRKLÄRNING AV SYMBOLER 0 = Under miniminivån för angiven enskild fara
X = Har inte genomgått provning eller metoden inte lämplig/relevant för produkten

EN 374-3:2003	KYDDSHANDSKAR MOT KEMIKALIER OCH MIKROORGANISMER - DEL 3: BESTÄMMNING AV MOTSTÅND MOT PERMEATION AV KEMIKALIER	Definition for genömrängning är log/cm²/min	Min. 3 kemikalier enligt (A-L), min. 30 min (skyddsvärd).
---------------	--	---	---

EN 374-2:2003	KYDDSHANDSKAR MOT KEMIKALIER OCH MIKROORGANISMER - DEL 2: BESTÄMMNING AV MOTSTÅND MOT PENETRATION	Handskarna har godkänds enligt kraven i EN 374-2 inklusive Annex 2 (AQL = Acceptable Quality Level).
---------------	---	--

EN 407:2004	A: Antändningsmotstånd B: Kontaktvärme C: Konvektiv värme D: Strålningvärme E: Små stänk av smält metall F: Stora mängder smält metall	SKYDDSHANDSKAR MOT TERMISKA RISKER (HETTA OCH/ELLER BRAND)	EN 1149-2:1997 ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER (VERTIKAL RESISTANS) - Provningmetod för mätning av elektrisk resistans genom ett material.
-------------	---	--	---

EN 388:2003	EGENSKAP A: Nibningsmotstånd B: Skärningsmotstånd D: Punctureringsmotstånd	SKYDDSVÄRD A-F Min. 0, Max. 4	EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRÄV OCH PROVNINGSMETODER Test tillätllet/fingerkänsla: Min. 1, Max. 5
-------------	---	-------------------------------------	--

EN 511:2006	EGENSKAP A: Korvektionskyla B: Kontaktkyla C: Vattentätningsträngning	SKYDDSVÄRD Min. 0, Max. 4 Min. 0, Max. 4 0 (Gödkänd) / 1 (Gödkänd)	EN 420:2003 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRÄV OCH PROVNINGSMETODER Test tillätllet/fingerkänsla: Min. 1, Max. 5
-------------	--	---	--

EN 374-3:2003	KYDDSHANDSKAR MOT KEMIKALIER OCH MIKROORGANISMER - DEL 3: BESTÄMMNING AV MOTSTÅND MOT PERMEATION AV KEMIKALIER	Kontakta Ejenadals för ytterligare information.	EN 16350:2014 ELECTROSTATIC PROPERTIES
---------------	--	---	---

EN 421:2010	EN 421:2010 SKYDD MOT PARTIKULÄR RADIAKTIIVT KONTAMINATION	LÄMPLIGA FÖR KONTAKT MED LIVSMEDEL Kontakta Ejenadals för ytterligare information.
-------------	--	---

VARNING! Den här produkten har designats för att ge sådant skydd som specificeras i enlighet med PPE 89/685/EC. Kom dock ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständigt skydd och försiktighet måste alltid iaktas vid exponering för farliga kemikalier och andra riskfyllda situationer. Skyddsvärdet gäller för användning i ett och kan påverkas av den påfrestning de utsätts för under användning t.ex. risk för höga låga temperaturer, degradation etc. Använd inte handskar nära rörliga maskindelar p.g.a risk för inslagning. Utlagv kontakt med öppen låga om handskarna har skyddsvärd 1 eller 2 när det gäller delprov A (Motstånd mot antändning) i EN 407:2004. Om handskens består av flera lager material gäller skyddsvärderna i EN 407:2004 och EN 511:2006 samtliga lager tillsammans. EN 511: En bedömning med avseende på maximal exponeringsrisk måste göras vid val av lämplig handsk. EN 511:2006 Bilaga B, Tabell B1 visar olika parametrear att ta hänsyn till. Studier har visat på samband mellan dessa parametrear och den grad av isolering som behövs för att skydda mot kyla. Tabellen i bilaga B i EN 511:2006 visar exempel på sådana data. För EN 388:2003 gäller resultaten för materialen eller tillätllet med högsta värdet. I EN 1247:2001 ingår ingen provning gällande skydd mot UV-strålning där emott skiljer svetshandskarna omta igenom strålningen så länge de är hela. Smutsgissa och blöta handskar kan innebära ökad risk för användaren då de blöta. minkar den elektriska resistansen. Svetshandskar skyddar inte mot eventuellt elektrisk chock, p.g.a defekt utrustning eller annan strömfarlig risksituation. I EN 16350:2014. Användare av elektrostatisk dissipativa skyddshandskar måste vara ordentligt jordade t.ex. genom rätt val av skor. I den explosiva/flammbara riskmiljöer för inte elektrostatisk dissipativa skyddshandskar kan påverkas så att uppladdning kan ske (tas ur sin förpackning, tas av/på etc). De delande engelskändarna kan hävras av användning, slitage, nedsmutning och åldrande. Se upp för riskmiljöer med hög syrehalt, då kan extra skyddsåtgärder vara nödvändiga.

STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003 om inget annat anges på ansivningsörens första sida. Om en symbol för kort modell visas på framsidan är handskens kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid t.ex. finmotorarbete. Där finns också uppgift om smidighet (bak till egenskaper) vilket måts i skala 1-5 där 5 är högsta nivå. Något stort förkort för kort originalförpackning vid +10 till -30°C. **HÅLLBARHET:** För engångshandskar 36 månader från tillverkningsdatum vilket anges på förpackningen. **INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING:** Använd aldrig en skadad produkt. Om produkten skadas ger den inte optimalt skydd så kan skannas. Användningstid för kemikalieskyddshandskar ska inte överstiga 8h om det gäller skadliga kemikalier. OBS: Vissa kemikalier har kortare permeationstid än 8h). Kontakta Ejenadals för ytterligare information. **RENGÖRING:** Använd inte kemikalier eller vassa föremål vid rengöring. Kemikalieskyddshandskar är inte ämnade att tvättas/återvändas. Handskar märkta med tvättsymbol, har genom standardiserad provning, visat på bibehållen skyddsfunktion efter tvätt. **AVFALL:** Handskar som kontaminerats ta om hand enligt lokala regler och rutiner. **ALLERGEN:** Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda avbryt användningen. Kontakta Ejenadals för ytterligare information.

TEGERA® 494

Chemical protection glove, winter-lined, neopren, crinkled grip pattern, Cat. III, black, withstands contact heat up to 500°C, extra long, latex-free, winter-lined, for heavy work



- EN 420-2003
- EN 398 3121
- EN 374-2
- EN 511 021
- EN 407 44XXXX
- EN 374-3 JKL

OUTER MATERIAL SPECIFICATION Chloroprene 100%
INNER MATERIAL SPECIFICATION Cotton 100%
SIZE 10
AQL 0.65
BIODID TREATMENT Pyrrhione zinc (CAS number 13463-41-7)
EC TYPE EXAMINATION Notified Body: 0120 SGS United Kingdom, Unit 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom
ARTICLE 11 Notified Body: 0120 SGS United Kingdom, Unit 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom

TEST ACCORDING TO EN 374-3:2003
A: Methanol (CAS Number 67-56-1) - Permeation level 4
J: n-Heptane (CAS number 142-85-5) - Permeation level 4
K: Sodium hydroxide 40% (CAS number 1310-73-2) - Permeation level 6
L: Sulphuric acid 96% (CAS number 7664-93-9) - Permeation level 6



6 PAIRS



ONLY FOR BUSINESS COMMUNITY CUSTOMERS UNIFORM NUMBERS
ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 03/2011
«О БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ».

DE KATEGORIE III / HOHES RISIKO

Nachfolgende Anweisung bitte vor Gebrauch des Produktes sorgfältig durchlesen
ERLÄUTERUNG DER PICTOGRAMME 0 = unter der Mindestanforderung für das vorliegende individuelle Risiko
X = nicht getestet oder Methode nicht auf den Test geeignet

EN 374-3:2003	SCHUTZHANDSCHUHE GEGEN CHEMIKALIEN UND MIKROORGANISMEN - TEIL 3: BESTIMMUNG DES WIDERSTANDS GEGEN PERMEATION VON CHEMIKALIEN	A: Methanol B: Aceton C: Acetonitril D: Dichlormethan E: Schwefelkohlenstoff F: Toluol	G: Diethylamin H: Tetrahydrofuran I: Ethylacetat J: n-Heptan K: Natriumhydroxid, 40% L: Schwefelsäure, 96%
AB CDEF GH IJKL	Permeationsstufe Durchbruchzeiten (min) (1) 2 3 4 5 6 10 30 60 120 240 480		Definition von Durchbruchzeit: das Handfläche des Durchbruches (lugm/cm²/min)

EN 374-2:2003	SCHUTZHANDSCHUHE GEGEN CHEMIKALIEN UND MIKROORGANISMEN-TEIL 2: BESTIMMUNG DES WIDERSTANDS GEGEN PENETRATION	Handschuhe wurden gemäß EN 374-2 inklusive Anhang 2 zugelassen (AQL - Akzeptable Qualitätsstufe)
Stufe 1 2 3	AQL <4,0 <1,5 <0,65	

EN 407:2004	Widerstandsfestigkeit gegen A: Brand B: Kontakthitze C: Konnektivhitze D: Strahlungshitze E: Klebende geschmolzene Metallspritzermengen F: Größere geschmolzene Metallspritzermengen	HANDSCHUHE ZUM SCHUTZ VOR THERMISCHEN RISIKEN (HEIßE LIQUID UND/ODER FEUER)	LEISTUNG A-F Min. 0; Max. 4
AB C D E F		EN 1149-2:1997 SCHUTZKLEIDUNG - ELEKTROSTATISCHES EIGENSCHAFTEN-TEIL 2 (DURCHGANGSWIDERSTAND) Messung des elektrischen Widerstands durch ein Material in Ohm.	

EN 388:2003	EIGENSCHAFT A: Abriebfestigkeit B: Schnittfestigkeit C: Reißfestigkeit D: Stichtestfestigkeit	LEISTUNG Min. 0; Max. 4	HANDSCHUHE ZUM SCHUTZ VOR MECHANISCHEN RISIKEN EN 420:2003 + A1:2009 SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN Test Taktilität/Fingerringengefühl (Min. 1; Max. 5)
AB C D			Die Schutzstoffe werden an der Handfläche des Handschuhs gemessen.

EN 511:2006	EIGENSCHAFT A: Abriebfestigkeit B: Kontaktfestigkeit C: Wasserpennetration	LEISTUNG Min. 0; Max. 4 0 (nicht best.) 1 (bestanden)	EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES
ABC			

EN 374-3:2003	SCHUTZHANDSCHUHE GEGEN CHEMIKALIEN UND MIKROORGANISMEN - TEIL 3: BESTIMMUNG DES WIDERSTANDS GEGEN PERMEATION VON CHEMIKALIEN	Für ausführlichere Informationen bitten wir um Ihren Anruf.
?		

EN 421:2010	SCHUTZ GEGEN KONTAMINATION DURCH FESTE RADIOAKTIVE PARTIKEL	GEEIGNET FÜR DEN UMGANG MIT RADIOAKTIVEN MATERIALIEN Für ausführlichere Informationen bitten wir um Ihren Anruf
?		

WARNHINWEIS! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Schutz gemäß PSA 89/686/EWG zu bieten. Die genaue Ergebnisse sind unten aufgeführt. Bitte beachten Sie jedoch immer, dass kein Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung vollständigen Schutz bieten kann. Bei dem Umgang mit gefährlichen Chemikalien sowie allen sonstigen Situationen mit hohem Risiko hat der Anwender immer größte Vorsicht walten zu lassen. Die angegebenen Leistungsmerkmale beziehen sich immer auf unbenutzte, neue Handschuhe. Die tatsächliche Haltbarkeit des Schutzes am Arbeitsplatz kann auf Grund verschiedener Einflüsse wie Temperatur, Abrieb, Verschleiß usw. erheblich abweichen. Handschuhe niemals in der Nähe von beweglichen oder ungesicherten Teilen einer Maschine verwenden. Einzelfingerfingerringe sind die Handschuhe mit der Leistungsstufe 0 oder 2 nach EN 407:2004 gekennzeichnet, dürfen diese nicht in Kontakt mit offenem Feuer kommen. Gemäß EN 407:2004 und EN 511:2006 beziehen sich die angegebenen Leistungsstufen nur auf das vollständige Produkt, nicht auf einzelne Teile des Handschuhs. EN 511: Bei der Auswahl des richtigen Handschuhs ist Sorgfalt im Hinblick auf die spezielle Exposition des Benutzers erforderlich. EN 511:2006 Anhang B Tabelle B1 zeigt verschiedene zu beachtende Parameter. Untersuchungen haben gewisse Zusammenhänge zwischen diesen Parametern und dem Grad der thermischen Isolation, der für den Schutz unter kalten Bedingungen erforderlich ist, aufgezeigt. Die in Anhang B von EN 421:2004 aufgeführte Tabelle ist ein Beispiel für solche Daten. Bei Handschuhen mit 2 oder mehr Schichten gilt die Gesamtleistungsgrenze gemäß EN 388:2003 nicht zwangsläufig die Leistung der Außenschicht wieder. EN 12477:2001 verfügt derzeit über keine standardisierte Testmethode um die Durchdringung von Handschuhmaterialien durch UV-Strahlen zu erfassen, die derzeitige Konstruktion von Handschuhen für Schweißer lässt normalerweise aber auch keine UV-Strahlung durch. Sind die Handschuhe zum Lichtbogenverschmelzen vorgesehen, bitten diese keinen Schutz gegen Stromschlag durch schadhafte Geräte oder ähnlichen Arbeiten an spannungsgeladenen Geräten. Der elektrische Widerstand sinkt und die Gefahr eines elektrischen Schlags erhöht sich, sollten die Handschuhe feucht, schmutzig oder mit Schweiß voll gesatt sein.

PASSFORM UND GRÖSSEN: Alle Größen entsprechen EN 420:2003 hinsichtlich Comfort, Passform und Beweglichkeit (Fingerfertigkeit). Falls nicht anders auf der Vorderseite angegeben. Wenn auf der Vorderseite ein Symbol für ein kurzes Model angezeigt wird, ist der Handschuh kürzer als der Standard, was beispielsweise bei Feinmechanikarbeiten höheren Komfort bieten kann. Tragen Sie nur Handschuhe in passender Größe. Produkte, die entweder zu locker oder zu eng sind schränken die Bewegung ein und liefern nicht den optimalen Schutz. **LAGERUNG UND TRANSPORT:** Lagern Sie Handschuhe trocken und dunkel in der Originalpackung bei +10°C - +30°C lagern. **HALTBARKEIT:** Für Einweghandschuhe 36 Monate ab Herstellungsdatum. Das Herstellungsdatum ist auf der Packung angegeben. **VOR GEBRAUCH PRÜFEN:** Wenn das Produkt beschädigt wurde, wird es NICHT den optimalen Schutz bieten und muss sofort werden. Niemals ein schadhafte Produkt verwenden. Die Gebrauchsdauer sollte beim Kontakt mit gefährlichen Chemikalien niemals > 8 Stunden überschreiten (Hierbei ist zu beachten, dass verschiedene Chemikalien eine kürzere Durchdringungszeit aufweisen). **Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ejendals. SÄUBERUNG:** Zur Reinigung der Handschuhe keine spitzen, scharfkantigen Gegenstände und keine Chemikalien benutzen. Die Leistungsstufen gemäß EN 388:2003 und EN 374-3:2003 gelten für Produkte im Neuzustand und können nicht garantiert werden, wenn das Produkt verschmutzt ist. Handschuhe für den Umgang mit Chemikalien dürfen zur Reinigung nicht gewaschen oder wieder verwendet werden. Sind die Handschuhe mit dem "waschbar" Symbol gekennzeichnet, können die Handschuhe nach Anleitung gereinigt werden, sie bieten weiterhin den angegebenen Schutz. **ENTSORGUNG:** Handschuhe, die mit Chemikalien kontaminiert sind, müssen in dafür vorgesehen Behältern entsorgt und gemäß den nationalen Umweltschutzgesetzen entsorgt werden. **ALLERGIEHINWEIS:** Dieses Produkt enthält Bestandteile, die ein potentielles Risiko für eine allergische Reaktion sein können. Nicht verwenden bei Anzeichen von Überempfindlichkeit, besondere Untersuchung und ärztliche Beratung können erforderlich sein. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ejendals.

FR MODE D'EMPLOI CATEGORIE III / CONCEPTION RISQUES IRRÉVERSIBLES

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.
EXPLICATION DES PICTOGRAMMES 0 = sous le niveau de performance minimal pour le risque individuel donné
X = non-testés ou méthode d'essai utilisée non-adaptée au type de gant/matériau

EN 374-3:2003	GANTS DE PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES ET LES MICRO-ORGANISMES - PARTIE 3: DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE À LA PÉNÉTRATION DES PRODUITS CHIMIQUES	A: Méthanol B: Acétone C: Acétonitrile D: Dichlorométhane E: Disulfure de carbone	F: Toluène G: Diéthylamine H: Tétrahydrofurane I: Acétate d'éthyle J: n-Heptane K: Hydroxyde de sodium, 40% L: Acide sulfurique, 96%
AB CDEF GH IJKL	Niveau de performance Temps de passage de substance chimique >30 minutes par rapport à: Niveau de performance Temps de passage minimum (min) 1 2 3 4 5 6 10 30 60 120 240 480		Définition du temps de passage: à travers la paume du gant (1ugm/cm²/min)

EN 374-2:2003	GANTS DE PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES ET LES MICRO-ORGANISMES - PARTIE 2: DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE À LA PÉNÉTRATION	Niveau de performance NQA <4,0 <1,5 <0,65
?		

EN 407:2004	A: Comportement à la flamme B: Chaleur de contact C: Chaleur de convection D: Chaleur rayonnante E: Petites projections de métal en fusion F: Grandes quantités de métal en fusion	GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES THERMIQUES (CHALEUR ET/OU FEU)	PERFORMANCE A-F Min. 0; Max. 4
AB C D E F			

EN 388:2003	CARACTÉRISTIQUE A: Résistance à l'abrasion B: Résistance à la coupe C: Résistance à la déchirure D: Résistance à la perforation	PERFORMANCE Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 5 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4	GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES Les indicateurs de protection sont mesurés au niveau de la paume du gant.
AB C D			

EN 511:2006	CARACTÉRISTIQUE A: Frottement B: Frottement de feu C: Infiltration de feu	PERFORMANCE Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 0 (Echec) / (Réussite)	EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES
ABC			

EN 374-3:2003	GANTS DE PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES ET LES MICRO-ORGANISMES - PARTIE 3: DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE À LA PÉNÉTRATION DES PRODUITS CHIMIQUES	Contactez Ejendals pour plus d'informations.
?		

EN 421:2010	CONTAMINATION RADIOACTIVE SOUS FORME DE PARTICULES	CONVIENT POUR LA MANIPULATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES Contactez Ejendals pour plus d'informations.
?		

AVERTISSEMENT! Ce produit est conçu pour offrir la protection définie dans la Directive Européenne 89/686/EC pour les EPI avec les niveaux de performance présentés ci-dessous. Gardez cependant à l'esprit qu'aucun élément de EPI ne peut fournir une protection complète et qu'il convient de toujours prendre ses précautions lors d'une exposition à des produits chimiques dangereux ou à d'autres situations à risque. Les niveaux de performance concernent les produits à l'état neuf. Ils ne reflètent en aucun cas la durée réelle de protection sur le lieu de travail dû à l'influence d'autres facteurs - tels que la température, l'abrasion, la dégradation d'air. Ne pas utiliser ces gants à proximité de machines et outils en mouvement. Si le comportement au feu des gants a un niveau de performance compris entre 1 et 2 selon la norme EN 407:2004, ils ne devraient pas entrer en contact avec une flamme. Les normes EN 407:2004 et EN 511:2006 stipulent que si le gant est constitué de plusieurs parties, non-connectées de façon permanente, alors les niveaux de performance et la protection s'appliquent uniquement au tout composé ensemble. EN 511: Le choix des gants devra faire l'objet d'une attention particulière, car il est important de considérer l'exposition maximale de l'utilisateur. Énoncée dans la norme EN 511:2006. Le tableau B1 de l'annexe B liste les différents paramètres à prendre en considération. Des études ont établi des corrélations entre ces paramètres et l'isolation thermique requise pour assurer une protection contre le froid. Le tableau donné dans l'annexe B de EN 421:2004 est un exemple de ces données. La classification générale EN 388:2003 des gants comportant 2 ou plusieurs couches ne reflète pas nécessairement la performance de la couche de surface. La norme EN 12477:2001 ne possède pas encore de test standardisé qui puisse déterminer le degré de pénétration des UV à travers les matériaux du gant; cependant, les méthodes actuelles de fabrication des gants de protection pour soudeurs ne permettent généralement pas la pénétration des radiations UV. Lorsque des gants sont destinés à la soudure à l'arc, ces gants ne fournissent aucune protection contre les chocs électriques causés par un équipement déféctueux ou un travail sous tension. De plus, la résistance électrique est amoindrie lorsque les gants sont mouillés, sales ou imbibés de sueur; cela peut en effet accroître les risques.

AJUSTEMENT ET TAILLE: Toutes les tailles sont conformes à l'EN 420:2003 en ce qui concerne le confort, l'ajustement et la dextérité; sauf mention contraire en couverture. Le symbole «Modèle court» est affiché sur la première page, cela signifie que le gant est plus court qu'un gant standard afin d'assurer un meilleur confort permettant ainsi, par exemple, de réaliser des travaux spécifiques de précision. Ne portez que des produits d'une taille adéquate. Les produits trop amples ou trop serrés restreignent le mouvement et ne procurent pas un niveau de protection optimal. **ENTREPOSAGE ET TRANSPORT:** Conserver les gants dans un endroit sec et sombre, de préférence dans l'emballage d'origine, à une température comprise entre 10° et 30°C. **DURÉE DE VIE:** 36 mois à compter de la date de fabrication pour les gants à usage unique. La date de fabrication est indiquée sur l'emballage. **PRÉCAUTION D'EMPLOI:** Ne jamais utiliser un produit endommagé ou usagé. Le temps d'utilisation ne doit jamais dépasser 8 heures lorsque le gant a été en contact avec des produits chimiques dangereux (Notez que la plupart des produits chimiques ont un temps de perméation plus court). **Contactez Ejendals pour plus d'information. ENTRETIEN:** Ne pas utiliser de produits chimiques ou d'objets tranchants pour nettoyer les gants. Les gants de protection contre les produits chimiques ne sont pas supposés être lavés, mais éliminés après usage. Les gants pourvus d'un sigle de lavage ont été testés et standardisés à ce lavage et n'ont aucun impact sur sa performance. **ÉLIMINATION:** Les gants contaminés par des produits chimiques doivent être jetés dans des conteneurs désignés conformément aux législations environnementales locales. **ALLERGÈNES:** Ce produit contient des composants pouvant entraîner une ou des réactions allergiques. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité. **Contactez Ejendals pour plus d'information.**

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КATEGORИЯ III (КОМПЛЕКСНЫЙ ДИЗАЙН)

Перед использованием продукта внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией
ПОСЯЕНИЯ К СИМВОЛАМ 0 = ниже минимального уровня устойчивости к данному риску
X = модель не претывалась для теста или метода тестирования не пригоден для данного modelu

EN 374-3:2003	ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И МИКРООРГАНИЗМОВ - Часть 3: ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ К ПРОНИКНОВЕНИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ	A: Метанол B: Ацетон C: Ацетонитрил D: Дихлорметан E: Сульфид натрия, 40% F: Тoluол	G: Диэтиламин H: Тетрагидрофуран I: Этилацетат J: n-Гептан K: Гидроксид натрия, 40% L: Серная кислота, 96%
AB CDEF GH IJKL	Время химического проникновения >30 минут для: Уровень проникновения Минимальные время проникновения (мин) 1 2 3 4 5 6 10 30 60 120 240 480		Определение времени проникновения через ладонную часть перчатки (1кгм/см²/мин)

EN 374-2:2003	УРОВЕНЬ 1 2 3 Допустимый <4,0 <1,5 <0,65	ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И МИКРООРГАНИЗМОВ - ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ К ПРОНИКНОВЕНИЮ	Перчатки отобраны и протестированы в соответствии с Приложением А Директивы EN 374 (Часть 2).
?			

EN 407:2004	A: воспламенение B: Контактное тепло C: Контактное тепло D: Тепловое излучение E: Проникновение расплавленного металла F: Большие объемы расплавленного металла	ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ (ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ИЛИ ОГОНЬ)	EN 1149-2:1997 ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА - Часть 2 ТЕСТ НА ЭЛЕКТРОПРОВОННОСТЬ МАТЕРИАЛА (ВЕРТИКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖЕНИЕ)
AB C D E F			Мин. 0; Макс. 4

EN 388:2003	СВОЙСТВО A: Устойчивость к истиранию B: Устойчивость к порезам C: Устойчивость к разрыву D: Устойчивость к проколу	ЭФФЕКТИВНОСТЬ Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 5 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4	EN 420:2003 + A1:2009 ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ Тест на подвижность пальцев Min. 1; Max. 5
AB C D			

EN 511:2006	СВОЙСТВО A: Контактный холод B: Контактный холод C: Проникновение воды	ЭФФЕКТИВНОСТЬ Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 0 (неподходящий) / (подходящий)	EN 420:2003 ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ Тест на подвижность пальцев Min. 1; Max. 5
ABC			

EN 374-3:2003	ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И МИКРООРГАНИЗМОВ - Часть 3: ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ К ПРОНИКНОВЕНИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ	Для получения более подробной информации свяжитесь с компанией Ejendals.
?		

EN 421:2010	ЗАЩИТА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫМИ ЧАСТИЦАМИ	ПОДХОДЯТ ДЛЯ КОНТАКТА С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ Для получения более подробной информации свяжитесь с компанией Ejendals.
?		

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Данный продукт разработан для обеспечения защиты согласно директиве PPE 89/686/EE (информацию по уровням защиты см. ниже). Тем не менее, помните о том, что это одно средство индивидуальной защиты не может обеспечить абсолютную защиту. При контакте с опасными химическими веществами или в ситуациях высокого риска необходимо всегда придерживаться правил техники безопасности. Уровни эффективности относятся к новым изделиям, без учета дополнительных факторов на рабочем месте, таких как температура, трясина, разрушение. Если перчатки имеют уровень эффективности 1 или 2 по вложению, в соответствии с Директивой EN 407:2004, контакт с открытым огнем запрещен. Уровни эффективности в соответствии с Директивой EN 511:2006, применяются только к изделию в целом, а не к его отдельным частям. EN 511: Перчатки следует выбирать очень внимательно, с максимальным учетом факторов среды их применения. EN 511:2006. В таблице В1 Приложения В указаны факторы, которые необходимо принимать во внимание. В процессе исследований была определена взаимосвязь между этими факторами и уровнем теплоизоляции, необходимой для защиты в условиях низкой температуры. В таблице, приведенной в приложении В документа EN 374-2:2004 приведен пример подобных данных. Для перчаток с двумя и большим количеством слоев комплексная классификация, в соответствии с Директивой EN 388:2003, не обязательно характеризует уровень эффективности внешнего слоя. В настоящее время Директива EN 12477:2001 не включает стандартизированный метод тестирования для выявления проникновения УФ-излучения сквозь материалы перчаток. Тем не менее, примененная методика разработки защитных перчаток для сварки, как правило, предполагает защиту от УФ-излучения. Перчатки, предназначенные для электродуговой сварки, не обеспечивают защиту от поражения электротоком вследствие дефектов оборудования или работы под напряжением. Электроточное сопротивление перчаток снижается, если они мокрые, грязные или пропитаны потом - все эти факторы повышают риск.

РАЗМЕРЫ: Все размеры соответствуют Директиве EN 420:2003, описывающей нормы комфорта, посадки и ограниченной подвижности, если это не оговорено на титульной странице. Если на титульной странице изображен символ укороченной модели, это означает, что данные перчатки короче стандартных, и в них удобнее выполнять работу определенного типа, например, точную работу. Рекомендуется носить перчатки только соответствующего размера. Как тесная, так и слишком свободная перчатка будет стеснять движения, не обеспечивая оптимальной защиты.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ: Рекомендуется хранить в тени и сухом месте в оригинальной упаковке при температуре +10 - +30 °C. **СРОК ГОДНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ:** Для перчаток, одобренных для использования - 36 месяцев с даты производства. Дата производства указана на упаковке. Для перчаток других категорий, при соблюдении условий хранения, срок годности при хранении не устанавливается. Для перчаток других категорий, при соблюдении условий хранения, срок годности при хранении не устанавливается.

ПРОВЕРКА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: Если продукт поврежден - он не обеспечит оптимальный уровень защиты; такой продукт следует утилизировать. Никогда не используйте поврежденные продукты. Всегда используйте перчатки при контакте с опасными химическими веществами никогда не должно превышать 8 часов (внимание: время проникновения некоторых химических веществ может быть меньше). Для подробной информации обратитесь в компанию Ejendals.

ОЧИСТКА: Не используйте химические средства и острые предметы для очистки перчаток. Перчатки для защиты от химических веществ не подлежат очистке. Перчатки с символом «стирка возможна» обеспечивают защиту от химических веществ. Утилизация: Утилизация: Перчатки, загрязненные химическими веществами, следует утилизировать в специальных контейнерах в соответствии с местными природоохранительными нормами и требованиями. **АЛЛЕРГЕНЫ:** Данный продукт содержит компоненты, которые могут быть потенциально аллергенными. Не используйте при признаках гиперчувствительности. Для подробной информации обратитесь в компанию Ejendals. Для перчаток других категорий, при соблюдении условий хранения, срок годности при хранении не устанавливается.

INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
ONLY ON THIS PAGE

TEGERA® 494

Chemical protection glove, winter-lined, neopren, crinkled grip pattern, Cat. III, black, withstands contact heat up to 500°C, extra long, latex-free, winter-lined, for heavy work

EN 420-2003 EN 388 3121 EN 374-2 EN 407 44XXXX EN 374-3 JKL EN 511 021

OUTER MATERIAL SPECIFICATION Chloroprene 100%
INNER MATERIAL SPECIFICATION Cotton 100%
SIZE 10 AQL 0.65

BIODICAL TREATMENT Pyrrithione zinc (CAS number 13463-41-7)
EC TYPE EXAMINATION Notified Body: 0120 SGS United Kingdom, Unit 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS226 6WA, United Kingdom
ARTICLE 11 Notified Body: 0120 SGS United Kingdom, Unit 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS226 6WA, United Kingdom

TEST ACCORDING TO EN 374-3:2003
A: Methanol (CAS Number 67-56-1) - Permeation level 4
J: n-Heptane (CAS number 142-85-5) - Permeation level 4
K: Sodium hydroxide 40% (CAS number 1310-73-2) - Permeation level 6
L: Sulphuric acid 96% (CAS number 7664-93-9) - Permeation level 6

10 X-LARGE
7 592626 052673

CE 0120
EHI

ONLY FOR BUSINESS/COMMUNITY CUSTOMS UNION MEMBERS
ПОДКЛАДКА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЮ СТ. 03.91.011
«О БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДАТОВ И НА ВЪЗВРАЩАЮЩАЯ ЗАЩИТА».

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21, Lekeåsen, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com

ISTRUZIONI D'USO
CATEGORIA III / PROTEZIONE COMPLESSA
PER INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL PRODOTTO, VEDERE LA PAGINA ANTERIORE.

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.
SPECIAZIONE DEI PITTGRAMMI 0 = Al di sotto del livello minimo di prestazioni per il pericolo individuale dato X= Non sottoposto alla prova o al metodo di prova adatto per la progettazione o il materiale del guanto.

EN 374-3:2003 GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO PRODOTTI CHIMICI E MICROORGANISMI - PARTE 3: DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLA PERMEAZIONE DI SOSTANZE CHIMICHE
Definizione: tempo di permeazione attraverso il palmo del guanto (log₁₀ cm³/min)

Tempo di permeazione chimica >30 minuti per:	A: Metanolo	G: Dieltillamina
	B: Acetone	H: Tetraidrofurano
	C: Acetonitrile	I: Acetato di etile
	D: Dichlorometano	J: n-Heptano
	E: Disoluro di carbonio	K: Iossido di sodio, 40%
	F: Toluene	L: Acido solforico, 96%

AB CDEF GH IJKL

Livello di permeazione	1	2	3	4	5	6
Tempi minimi di permeazione (min)	10	30	60	120	240	480

EN 374-2:2003 Livello 1 2 3
AQL <4.0 <1.5 <0.65

EN 407:2004 GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO RISCHI TERMICI (CALORE E / O FUCIO)
A: Comportamento alla combustione
B: Colore al contatto
C: Colore contatto
D: Colore radente
E: Piccoli segnali di metallo fuso
F: Grandi segnali di metallo fuso

PRESTAZIONI A-F
Min. Q; Max. 4

EN 388:2003 PROPRIETÀ A: Resistenza all'abrasione Min. Q; Max. 4
B: Resistenza al taglio lama Min. Q; Max. 5
C: Resistenza allo strappo Min. Q; Max. 4
D: Resistenza alla perforazione Min. Q; Max. 4

PRESTAZIONI A-F
Min. Q; Max. 4

EN 420:2003 GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO PRODOTTI CHIMICI E MICROORGANISMI - PARTE 2: DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE I guanti sono campionati e testati per le perdite, in conformità con la norma EN 374-2, compreso l'allegato A (AQL = Livello di qualità accettabile).

EN 1149-2:1997 INDOLINI DI PROTEZIONE - PROPRIETÀ ELETTROSTATICHE - PARTE 2: Metodo di prova per la misurazione della resistenza elettrica attraverso un materiale (resistenza verticale)

EN 388:2003 PROPRIETÀ A: Resistenza all'abrasione Min. Q; Max. 4
B: Resistenza al taglio lama Min. Q; Max. 5
C: Resistenza allo strappo Min. Q; Max. 4
D: Resistenza alla perforazione Min. Q; Max. 4

PRESTAZIONI A-F
Min. Q; Max. 4

EN 420:2003 GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO PRODOTTI CHIMICI E MICROORGANISMI - PARTE 2: DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE I guanti sono campionati e testati per le perdite, in conformità con la norma EN 374-2, compreso l'allegato A (AQL = Livello di qualità accettabile).

EN 511:2006 PROPRIETÀ A: Freddo convettivo Min. Q; Max. 4
B: Freddo da contatto Min. Q; Max. 4
C: Penetrazione acqua (insufficiente) Min. Q; Max. 4

PRESTAZIONI A-F
Min. Q; Max. 4

EN 12477:2001+ A1+2005 GUANTI DI PROTEZIONE PER SALDATORI
EN 12477:2001 GUANTI DI PROTEZIONE PER SALDATORI

EN 374-3:2003 GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO PRODOTTI CHIMICI E MICROORGANISMI - PARTE 3: DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLA PERMEAZIONE DI SOSTANZE CHIMICHE
Contattare Ejendals per maggiori informazioni.

EN 421:2010 PROTEZIONE DALLA CONTAMINAZIONE CAUSATA DA PARTICELLE RADIOATTIVE
ADATTO AL CONTATTO CON GLI ALIMENTI
Contattare Ejendals per maggiori informazioni.

EN 16350:2014 GUANTI PROTETTIVI - PROPRIETÀ ELETTROSTATICHE

ATTENZIONI! Questo prodotto è progettato per fornire la protezione specificata nella norma B9/686/CE sul DPI, con i livelli dettagliati di prestazioni indicati. Tuttavia ricordate che nessun elemento di DPI è in grado di fornire una protezione completa e si devono sempre prendere le precauzioni quando si è esposti a rischi. I livelli di prestazione si riferiscono ai prodotti nuovi e non riflettono la durata effettiva della protezione sul luogo di lavoro a causa di altri fattori che influiscono sulle prestazioni, quali la temperatura, l'abrasione, la degradazione, ecc. Non usare questi guanti in prossimità di elementi in movimento o macchinari con parti non protette. Se i guanti hanno un livello di prestazione 0 o 2 in comportamento alla combustione in EN 407:2004, essi non devono entrare in contatto con fiamme libere. EN 407:2004 ed EN 511:2006: se il guanto è composto da parti separate che non sono interconnesse in modo permanente, i livelli di prestazioni e la protezione valgono solo per l'insieme completo. EN 511: Si deve prestare attenzione al momento di scegliere il guanto giusto in funzione dell'azione massima dell'utente. La EN 511:2006 annesso B tabella B1 mostra vari parametri da prendere in considerazione. Gli studi hanno stabilito alcune correlazioni tra questi parametri e il livello di isolamento termico necessario per proteggere in condizioni di freddo. La tabella dell'allegato B della EN 424:2004 è un esempio di tali dati. Per i guanti con due o più strati la protezione complessiva della norma EN 388:2003 non riflette necessariamente le prestazioni dello strato esterno. La EN 12477:2001 non ha attualmente un metodo di prova standardizzato per rilevare la penetrazione di UV per i guanti, ma gli attuali metodi di costruzione di guanti protettivi per saldatori normalmente non consentono la penetrazione delle radiazioni UV. Quando i guanti sono destinati alla saldatura ad arco, non forniscono protezione contro le scosse elettriche causate da apparecchi difettosi o a loro sotto tensione. La resistenza elettrica è ridotta se i guanti sono bagnati, sporchi o imbevibili di sudore, aumentando quindi il rischio EN 16350:2014. La persona che indossa i guanti protettivi dissipativi deve essere correttamente messa a terra, ad esempio indossando calzature adeguate. I guanti protettivi dissipativi non devono essere disinnalati, aperti, regolati o rimossi in modo irregolare. I guanti protettivi, durante la manipolazione di sostanze infiammabili o esplosive. Le proprietà elettrostatiche dei guanti di protezione potrebbero essere pregiudicate da invecchiamento, usura, contaminazione e danni, e potrebbero non essere sufficienti per atmosfere infiammabili arricchite con ossigeno, in cui sono necessarie ulteriori valutazioni.

VESTIBILITÀ E TAGLIE: Se non diversamente indicato nella prima pagina, tutte le misure sono conformi alla EN 420:2003 per comfort, vestibilità e destrezza. Se sulla prima pagina è indicato il simbolo di modello corto, il prodotto è più corto di un guanto standard, al fine di migliorare la comodità per scopi speciali, ad esempio lavori di montaggio di precisione. Indossare solo prodotti della taglia corretta. I prodotti troppo larghi o troppo stretti limitano il movimento e non formano il livello ottimale di protezione. IMMAGAZZINAMENTO E TRASPORTO: Le condizioni di immagazzinamento ideali sono in un luogo asciutto e buio nella confezione originale, tra 10°C e +30°C. DURATA DI CONSERVAZIONE: Per i guanti monouso 36 mesi dalla data di fabbricazione. La data di fabbricazione è riportata sulla confezione. CONTROLLARE PRIMA DELL'USO: Se il prodotto è danneggiato, NON finirla la protezione ottimale e deve essere sostituito. Non utilizzare un prodotto danneggiato. Il tempo di utilizzo non deve mai superare le 8 ore se usato a contatto con sostanze chimiche pericolose (vedere che alcune sostanze chimiche hanno un tempo di permeazione più breve). Per maggiori informazioni contattare Ejendals. PULIZIA: Non utilizzare prodotti chimici o oggetti taglienti per la pulizia dei guanti. I guanti chimici non sono destinate ad essere lavate. I guanti connessi con l'opportuno simbolo hanno dimostrato, attraverso test standardizzati, di mantenere le stesse prestazioni dopo il lavaggio. SALTAMENTO: I guanti contaminati da sostanze chimiche devono essere smaltiti in appositi contenitori e secondo le normative ambientali locali. ALLERGENI: Questo prodotto può contenere componenti che possono costituire un potenziale rischio di reazioni allergiche. Non usare in caso di segni diipersensibilità. Per maggiori informazioni contattare Ejendals.

NAUDOJIMOS INSTRUKCIJA
III KATEGORIJA / SUDETINGA KONSTRUKCIJA
DAUGIAU INFORMACIJOS APIE GAMINĮ RASITE PIRMAME PUSLAPYJE

Pradėdami naudoti šį gaminį, atidžiai perskaitykite instrukciją.
ZENKLU REIKŠMĖS: 0 = Žemiau, negu minimumas charakteristikos lygmuo konkrečiam pavojui X= Nebuvo bandytas arba bandymo metodas netiko pirštinių medžiagai

EN 374-3:2003 APSAUGAINES PIRŠTINES NUO CHEMIINIŲ MEDIŽIŲGŪ IR MIKROORGANIZMŲ, 3 DALIS, ATSPARUMI CHEMIINIEMS MEDIŽIAGOS PASTIPINIMAS
Praskverbtimo laiko nustatymas per pirštines delną (log₁₀ cm³/min)

Cheminių medžiagų praskverbtimo laikas >30 minučių:	A: Metanolis	G: Dieltillaminas
	B: Acetonas	H: Tetrahidrofuranas
	C: Acetonitrilas	I: Etilacetatas
	D: Dichlorometanas	J: n-Heptanas
	E: Anglies dioksidas	K: Natrio hidroksidas, 40%
	F: Toluolinas	L: Sieros rūgštis, 96%

AB CDEF GH IJKL

Praskverbtimo lygiai	1	2	3	4	5	6
Minimalus praskverbtimo laikas (min)	10	30	60	120	240	480

EN 374-2:2003 Lygis 1 2 3
AQL <4.0 <1.5 <0.65

EN 407:2004 A: Karštieji (lepsnos ir kaitinimo) poveikiai
B: Kontaktiniam karščiui (kontaktinis temperatūrai ir skausmo slokeltis)
C: Konvekcijiniam karščiui
D: Spinduliuojamam karščiui
E: Smulkiamis išsibarčiusiems metalo lašams
F: Dideliems išsibarčiusiems metalo kiekiai

SAVYBES
A: Atsparumas trinčiai Min. Q; Maks. 4
B: Atsparumas įgriaujimui Min. Q; Maks. 5
C: Atsparumas plyšimui Min. Q; Maks. 4
D: Atsparumas pradūrimui Min. Q; Maks. 4

EN 420:2003 APSAUGAINES PIRŠTINES NUO CHEMIINIŲ MEDIŽIŲGŪ IR MIKROORGANIZMŲ, 2 DALIS, ATSPARUMI SKVERBIMIUS NUSTATYMAS
Pirštinių atsparumas skverbtimui nustatytas pagal EN 374-2, įskaitant A priedą (AQL = priimtinas kokybės lygis).

EN 1149-2:1997 APSAUGAINES PIRŠTINES NUO IONIZUJAMŲJAVIŲ (KARŠČIO IR/ARBA) UGNIES)
CHARAKTERISTIKA A-F
Min. Q; Maks. 4

EN 420:2003+ A1+2009 APSAUGAINES PIRŠTINES BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR BANDYMŲ METODAI
Pirštinių miklumo testas: Min. 1; Maks. 5

EN 420:2003 APSAUGAINES PIRŠTINES BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR BANDYMŲ METODAI
Pirštinių miklumo testas: Min. 1; Maks. 5

EN 388:2003 SAVYBES
A: Atsparumas trinčiai Min. Q; Maks. 4
B: Atsparumas įgriaujimui Min. Q; Maks. 5
C: Atsparumas plyšimui Min. Q; Maks. 4
D: Atsparumas pradūrimui Min. Q; Maks. 4

EN 420:2003 APSAUGAINES PIRŠTINES NUO MECHANINIŲ POVEIKIŲ
Atsparus lygių matavimas pirštinių delnų plete.

EN 511:2006 SAVYBES
A: Konvekcijiniam šaltui Min. Q; Maks. 4
B: Vandeninis skverbtimui (0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100)

EN 12477:2001+ A1+2005 APSAUGAINES SVIRINTUŲJŲ PIRŠTINES
EN 12477:2001 APSAUGAINES SVIRINTUŲJŲ PIRŠTINES

EN 511:2006 SAVYBES
A: Konvekcijiniam šaltui Min. Q; Maks. 4
B: Vandeninis skverbtimui (0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100)

EN 374-3:2003 APSAUGAINES PIRŠTINES NUO CHEMIINIŲ MEDIŽIŲGŪ IR MIKROORGANIZMŲ, 3 DALIS, ATSPARUMI CHEMIINIŲ MEDIŽIAGŲ SUNKIUMIUS NUSTATYMAS
Daugiau informacijos gausite, susisiekię su Ejendals.

EN 421:2010 APSAUGAINES PIRŠTINES NUO IONIZUJAMŲJŲ SPINDULIUOTIES IR RADIACIJOS VEIKIOS TIESIOS
GALIMAS KONTAKTAS SU MAISTU
Daugiau informacijos gausite, susisiekię su Ejendals.

EN 388:2003 SAVYBES
A: Atsparumas trinčiai Min. Q; Maks. 4
B: Atsparumas įgriaujimui Min. Q; Maks. 5
C: Atsparumas plyšimui Min. Q; Maks. 4
D: Atsparumas pradūrimui Min. Q; Maks. 4

EN 420:2003 APSAUGAINES PIRŠTINES BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR BANDYMŲ METODAI
Pirštinių miklumo testas: Min. 1; Maks. 5

EN 420:2003 APSAUGAINES PIRŠTINES BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR BANDYMŲ METODAI
Pirštinių miklumo testas: Min. 1; Maks. 5

A KLASĖ MAŽESNIŲ LANKSTUMŲ (SU GERAIŠIU KITOMIS SAVYBĖMIS)
B KLASĖ DIDESNIŲ LANKSTUMŲ (SU PRAKTIŠKAIŠIU KITOMIS SAVYBĖMIS)

EN 511:2006 SAVYBES
A: Konvekcijiniam šaltui Min. Q; Maks. 4
B: Vandeninis skverbtimui (0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100)

EN 374-3:2003 CMIŲ AISAZARŽIBAI PRET KIMIKALIŲM IR MIKROORGANISMIEM - 3. DALIA: NOTURIBAS PRET KIMIKALIŲ CAURŠKANSŲ NOTEKŠANA
Lai užduztu vėirāk, sazinietes ar užpėmtu "Ejendals".

EN 421:2010 APSAUGAINES PIRŠTINES NUO IONIZUJAMŲJŲ SPINDULIUOTIES IR RADIACIJOS VEIKIOS TIESIOS
GALIMAS KONTAKTAS SU MAISTU
Daugiau informacijos gausite, susisiekię su Ejendals.

ĮPĖJIMAI! Sis gaminys turi apsaugoti pagal B9/686/EEB direktyvę dėl asmeninių apsaugos priemonių (AAP), tiksliau jo charakteristikų lygmenis rosite žemiau. Vis dėlto turite atsiminti, kad jokios AAP gaminių negali suteikti visiškos apsaugos, todėl visomet reikia būti atsargiems, kai egzistuoja sąlygos su pavojingomis cheminėmis medžiagomis, raiškos ar kitos padidintos rizikos situacijos. Charakteristinių lygmenys yra skirti gaminiams, naudojamiems idealiomis sąlygomis. Jie nerodo tikrosios apsaugos trukmės darbo vietoje dėl kitų, itaką darančių veiksnių, pavyzdžiui, temperatūros, trinties, suriimo ir kt. Nenaudokite šiuo pirštinių prie judėjimo įrenginių ar mechanizmių, kurie yra be apsaugos. Jėgu pagal EN 407:2004 pirštinių karštieji (lepsnos ir kaitinimo) poveikiai charakteristikos lygmuo yra 1 arba 2, jos neturi kontaktuoti su atviru žmogumi. EN 407:2004 ir EN 511:2006: Jėgu pirštines sudaro atskirus dalykus, kuriuos nėra vieno nuolatos neatsižvelgiant, charakteristinių lygiu ir apsauga galioja tik visam komplektui. EN 511: "Pač atidžiai reikia rinktis tinkamas pirštines, esant maksimaliam pavojui. EN 511:2006 B priedo B1 lentelėje nurodyti įvairūs parametrai, kuriuos reikia atsižvelgti. Tyrimai nustatė tam tikras sąsajas tarp šiuo parametru ir šiluminės įrenginių ar mechanizmių, reikalingo apsaugai nuo šalto. EN 374:2003 B priedo lentelėje pateiktas tokie duomenys pavyzdys. Dvejy ar daugiau sluoksnių pirštinių bendra EN 388:2003 klasifikacija nebūtinai rodo išorinio sluoksnio charakteristikas. Šiuo metu EN 12477:2001 nepateikia standartinio bandymo metodo, apibūdintu virinimo lanko ultravilnines (UV) spinduliuotes praskverbtimo pro pirštinių medžiagą, tačiau dabartiniai apsauginių svirintųjų pirštinių gamybos metodai paprastai neleidžia pasiekti UV spinduliuoties. Jėgu pirštines yra skirtos lankiniam svirintimui, jos negali apsaugoti nuo elektros smūgiu tuo atveju, jėgu svirintimui arba yra sugedusi arba netinkamai naudojama. Pirštinių elektros apsaugas taip pat sumažėja, jeigu yra drėgnos, nešvarios ar yra priekusios prakaitu. Šie faktoriai didina riziką. EN 16350:2014. Asmuo, dėvintis apsaugines antistatinines pirštines, privalo turėti šaltinį tinkamą žeminei pavyzdžiui, avėti tinkamą avalynę. Antistatinį pirštinių negalima išpaikuoti, atidaryti, matuoti ar šaltinti, esant degiam ar sprogiam aplinkai, dirbant su degiomis ar sprogdomosiomis medžiagomis. Elektrostatines apsauginių pirštinių sąvaybi gali tapti netinkamos dėl šitinių senėjimo, susidėvimio, užterštumo ar pažeidimų. Šiuo pirštinių elektros statinių sąvaybi gali nepaaukti, dirbant degiose deguonies prisotintose aptinkose - būtina papildoma informacija.

TINKAMI DYDŽIAI: Visi dydžiai atitinka EN 420:2003 patogumo, tinkamo ir pirštinių miklumo reikalavimus, jėgu pirmame puslapyje nėra kitų nurodyta. Jėgu pirmame puslapyje nurodytas trumpo modelio simbolis, tai šiuo trumpesniu už standartinį tam, kad tiktų patogumui tam tikromis sąlygomis, pavyzdžiui, atliekant smulkius surinkimo, montavimo darbus. Dėvėkite tik tinkamo dydžio gaminius. Laivose ar per daug, tėtoms pirštines vėrysi jusdusis ir nesuteks optimalios apsaugos. LAIKYMAS IR GARBINAMAS: Geriausia laikyti sausio ir tamsioje vietoje originalioje pakuoėje nuo +10° iki +30° C. TINKA NAUDOTI: Vienkartinės pirštines - 36 mėnesius nuo pagaminimo datos. Pagaminimo data - anti pakuočės. PRIES NAUDOJIMĄ TIKRINTI: Jėgu gaminius pažvelkite, jie netiks savo paskirties, tai reikia išmesti. Niekada nenaudokite pažeisto gaminio. Pirštinių sąlygo su pavojingomis cheminėmis medžiagomis reikia nedelsiant atidaryti. Atkreipti dėmesį, kad kai kurių cheminių medžiagų praskverbtimo laikus yra trumpesnis. Daugiau informacijos gausite, susisiekię su Ejendals. VALYMAS: Nenaudokite jokiu cheminių medžiagų ar strygiu dakti pirštines vėryti. Apsauginių pirštinių nuojendams valyti negalima plauti. Pirštines, pažymėtas skelbimo simboliu, po standartinio bandymo šlaikė nepakitusias sąvaybes, jas išskalbus. SĖMETIMAS: Cheminėms medžiagoms užterštas pirštines būtina išmesti! (Tam tikrus konteinerius ir šaltinį pagal vietos aplinkos apsaugos įstatymus. ALLERGENAI: Šio gaminio sudėtyje yra komponentų, galinčių sukelti alergines reakcijas. Nenaudokite, jei oda labai jautri. Daugiau informacijos gausite, susisiekię su Ejendals.

LIEȖOSANAS INSTRUKCIJA
III KATEGORIJA / SAREŽGTA UZBŪVE
LAI UZDUZTU SIKAKU INFORMACIJAU PAR IZSTRADAJUMU, ŠKAT. PIRMO LAPU

Pirms izstrādājuma lietošanas rūpīgi izlasiet šo instrukciju.
PIKTGRAMMU SKAIDROJUMS: 0 = zem minimumā ekspluatācijas īpašību līmeņa datu individuālijam apdraudājumam X = nav minētiā testēšanā, vai arī testēšanas metode nav piemērojama cimdai uzdevimā vai materiālam

EN 374-3:2003 CMIŲ AISAZARŽIBAI PRET KIMIKALIŲM IR MIKROORGANISMIEM - 3. DALIA: NOTURIBAS PRET KIMIKALIŲ CAURŠKANSŲ NOTEKŠANA
Izskaidrojums: cimdai jānodrošina plaukstes daļu laiku nekārtēšana (log₁₀ cm³/min.)

Kimikāliju iekļūšanas laiks >30 minūtes pret:	A: Metanols	G: Dieltillaminas
	B: Acetons	H: Tetrahidrofurāns
	C: Acetonitrils	I: Etilā acetāts
	D: Metilētilēteris	J: n-Heptāns
	E: Oglekļa dioksīds	K: Sodas hidroksīds, 40%
	F: Toluols	L: Sērskābe, 96%

AB CDEF GH IJKL

Cimurāšanas līmenis	1	2	3	4	5	6
Minimālais iekļūšanas laiks (min)	10	30	60	120	240	480

EN 374-2:2003 Līmenis 1 2 3
AQL <4.0 <1.5 <0.65

EN 407:2004 CMIŲ AISAZARŽIBAI PRET TERMIŠKĪEM RISIKEM (KARŠTUMU UN/VAI UGUNI)
EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBAS A-F
Min. Q; Maks. 4

EN 388:2003 ĪPAŠĪBAS
A: Nodurētamitācijai Min. Q; Maks. 4
B: Notūra pret iegriaujumiem Min. Q; Maks. 5
C: Notūra pret plūšiem Min. Q; Maks. 4
D: Notūra pret caurdāšanu Min. Q; Maks. 4

EN 420:2003 CMIŲ AISAZARŽIBAI PRET KIMIKALIŲM IR MIKROORGANISMIEM - 3. DALIA: NOTURIBAS PRET KIMIKALIŲ CAURŠKANSŲ NOTEKŠANA
Lai uzduztu vėirāk, sazinietes ar užpėmtu "Ejendals".

EN 511:2006 ĪPAŠĪBAS
A: Vēirākē aukstums Min. Q; Maks. 4
B: Tēds aukstums Min. Q; Maks. 4
C: Tēds caursākšāns (neizjā) 1 (at)

EN 12477:2001+ A1+2005 EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBAS
METNĀJĀJUMI
EN 12477:2001 AISAZARŽIBAI METNĀJĀJUMI

EN 420:2003 PRASĪBAS UN TESTĒŠANAS ĪPAŠĪBAS METODES
Piktu kustuģmā tests: Min. 1; Maks. 5

EN 420:2003 AISAZARŽIBAI - VISPĀRĪGĀS ĪPAŠĪBAS METODES
Piktu kustuģmā tests: Min. 1; Maks. 5

EN 16350:2014 AĖTMS ZEMĀKS KUSTUGTOMS (AR AUGŠTĀKĀM PĀRĒJĀM EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBĀM)

EN 388:2003 ĪPAŠĪBAS
A: Nodurētamitācijai Min. Q; Maks. 4
B: Notūra pret iegriaujumiem Min. Q; Maks. 5
C: Notūra pret plūšiem Min. Q; Maks. 4
D: Notūra pret caurdāšanu Min. Q; Maks. 4

EN 420:2003 CMIŲ AISAZARŽIBAI PRET KIMIKALIŲM IR MIKROORGANISMIEM - 3. DALIA: NOTURIBAS PRET KIMIKALIŲ CAURŠKANSŲ NOTEKŠANA
Lai uzduztu vėirāk, sazinietes ar užpėmtu "Ejendals".

EN 511:2006 ĪPAŠĪBAS
A: Vēirākē aukstums Min. Q; Maks. 4
B: Tēds aukstums Min. Q; Maks. 4
C: Tēds caursākšāns (neizjā) 1 (at)

EN 12477:2001+ A1+2005 EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBAS
METNĀJĀJUMI
EN 12477:2001 AISAZARŽIBAI METNĀJĀJUMI

EN 420:2003 PRASĪBAS UN TESTĒŠANAS ĪPAŠĪBAS METODES
Piktu kustuģmā tests: Min. 1; Maks. 5

EN 420:2003 AISAZARŽIBAI - VISPĀRĪGĀS ĪPAŠĪBAS METODES
Piktu kustuģmā tests: Min. 1; Maks. 5

EN 16350:2014 AĖTMS ZEMĀKS KUSTUGTOMS (AR AUGŠTĀKĀM PĀRĒJĀM EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBĀM)

EN 374-3:2003 CMIŲ AISAZARŽIBAI PRET KIMIKALIŲM IR MIKROORGANISMIEM - 3. DALIA: NOTURIBAS PRET KIMIKALIŲ CAURŠKANSŲ NOTEKŠANA
Lai uzduztu vėirāk, sazinietes ar užpėmtu "Ejendals".

EN 421:2010 AISAZARŽIBAI PRET RADIOAKTĪVO DALIŅU PĒSĀRĀNOJUMU
PIEMĒROTĀS DARBAM AR PĀRĪTĀS PRODUKTIEM
Lai uzduztu vėirāk, sazinietes ar užpėmtu "Ejendals".

BĖRĪNĀJUMI! Sis izstrādājums ir paredzēts aizsardzības nodrošināšanai saskaņā ar direktīvu PPE B9/686/CE, precīzi ekspluatācijas īpašību līmeni ir norādīti zemāk. Tomēr ņemiet vērā, ka neviena individuāls aizsardzības līdzeklis nevar nodrošināt pilnu aizsardzību. Tādēļ, saskaņoties ar bīstāmām ķīmiskajām vai citām paaugstinātās riska situācijām, ir jāievēro piesardzība. Ekspluatācijas īpašību līmeņi ir norādīti ļauniet, nelietojiet izstrādājumu, tie neatpauģo faktisko aizsardzības lūgumu, darbu vietā fakturojē dā, kas ietekmē ekspluatācijas īpašības, piemēram, temperatūra, nodulums, noļaujiet, uti. Šos cimdus nedrēkst lietot blakus kustuģiem elementiem vai ierīcēm ar neaizsargātām daļām. Ja saskaņā ar EN 407:2004 cimdus izstrādāšanas degot atbilst 1 vai 2 līmeņiem, tie nedrēkst norakstīti kontaktā ar ekspluatācijas lietu. EN 407:2004 un EN 511:2006 ja cimdus sevīro ar atsevišķiem daļām, kas nav permanenti savienotas, ekspluatācijas īpašību un aizsardzības līmeņi attiecas tikai uz visu salikto izstrādājumu. EN 511: Ir rūpīgi jāpārēta pareizo cimdus izvēlē, ņemot vērā maksimālo lietotāja pakļaušanas līmeni. Standarta EN 511:2006 Pielikuma B tabulā B1 ir norādīti vairāki parametri, kas ir jāņem vērā. Pētījumos noskaidrots, zināmas saskaņā starp šiem parametriem situācijās līmeņiem, kas nepieciešams aizsardzību aukstos apstākļos. Standarta EN 424:2004 pielikuma B1 tabulā ir sniegta šādu datu piemērs. Divu vai vairāku slāņu cimdus vienpārē EN 388:2003 klasifikācija ir vienmēr attiecīgā B1 tabulā slāņa ekspluatācijas īpašību. Šobrīd standarta EN 12477:2001 nav norādītas standartizētas testēšanas metodes UV starojuma iekļūšanas noteikšanā cimdus materiālos, ja cimdus ir izmantojami metnājam aizsardzības nodrošināšanai metodes parasti nepēļē UV starojuma iekļūšanu. Tādēļ, paredzēti loka metnājam ar maģistrību. Šie cimdus nedrēkst lietot blakus kustuģiem elementiem vai ierīcēm ar neaizsargātām daļām. Ja saskaņā ar EN 407:2004 cimdus izstrādāšanas degot atbilst 1 vai 2 līmeņiem, tie nedrēkst norakstīti kontaktā ar ekspluatācijas lietu. EN 407:2004 un EN 511:2

TEGERA® 494

Chemical protection gloves, winter-lined, neopren, crinkled grip pattern, Cat. III, black, withstands contact heat up to 500°C, extra long, latex-free, winter-lined, for heavy work




- EN 420-2003 44XXXX
- EN 398 3121
- EN 374-3 3121
- EN 374-2 JKL
- EN 511 021
- EN 407 44XXXX
- EN 374-3 JKL

OUTER MATERIAL SPECIFICATION Chloroprene 100%
 INNER MATERIAL SPECIFICATION Cotton 100%
 SIZE 10
 AQL 0.0-65

BIOCIDAL TREATMENT Pyrrhione zinc (CAS number 13463-41-7)
 EC TYPE EXAMINATION Notified Body: 0120 SGS United Kingdom, Unit 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom
 ARTICLE 11 Notified Body: 0120 SGS United Kingdom, Unit 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom

TEST ACCORDING TO EN 374-3:2003
 A: Methanol (CAS Number 67-56-1) - Permeation level 4
 J: n-Heptane (CAS number 142-85-5) - Permeation level 4
 K: Sodium hydroxide 40% (CAS number 1310-73-2) - Permeation level 6
 L: Sulphuric acid 96% (CAS number 7664-93-9) - Permeation level 6



CE 0120

ONLY FOR BUSINESS/COMMERCIAL CUSTOMS UNION MEMBERS
 ПОДКАЖИТЕ КОД СТРАНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ТИП ОДНОИЗМЕРИТЕЛЬНОГО
 «О БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ ЗАЩИТУ».

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21, Lekсанд, Sweden
 Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
 info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com

INSTRUKCIJA ZA UPORABU KATEGORIJA III / COMPLEX ONTWERP ZIE VOORPAGINA VOOR PRODUCTSPECIFIEKE INFORMATIE

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u dit product gebruikt.
VERKLARING VAN DE PICTOGRAMMEN 0 Onder het minimum prestatieniveau voor het bestredene afzonderlijk gevaar X = Niet onderwerpen aan de test of testmethode is niet geschikt voor het ontwerp of materiaal van de handschoen

EN 374-3:2003	BESCHERMENDE HANDSCHOENEN TEGEN CHEMICAL EN MICRO-ORGANISMEN - DEEL 3: BEPALING VAN DE WEERSTAND TEGEN BINNENDRINGING VAN CHEMICALIEN Definitie van doortracting tijd van de handschoenpalm (ugm/cm ² /min)	Chemische doortracting t > 30 minuten tegen: A: Methanol B: Aceton C: Acetonitril D: Dichloormethaan E: Zwaavelkoolstof F: Toluene	D: Diethylamine H: Tetrahydrofuran I: Etylacetat J: n-Heptaan K: Natriumhydroxide, 40% L: Zwaavelzuur, 96%
---------------	---	--	---

EN 374-2:2003	Niveau 1 2 3	BESCHERMENDE HANDSCHOENEN TEGEN CHEMICAL EN MICRO-ORGANISMEN - DEEL 2: BEPALING WEERSTAND TEGEN PENETRATIE Handschoenen worden bemonteerd en getest op lekkage volgens EN 374-2 met inbegrip van bijlage A (AQL = aanvaardbaar kwaliteitsniveau)
---------------	--------------	---

EN 407:2004	A: Brandgevaar B: Contacthitte C: Conventie warmte D: Stralingswarmte E: Spettergesmolten metaal F: Grote hoeveelheden gesmolten metaal	BESCHERMENDE HANDSCHOENEN TEGEN THERMISCHE RISICO'S (HITTE EN/OF VUUR)	EN 1149-2:1997 BESCHERMENDE KLEDING - ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN - DEEL 2: Testmethode voor de meting van de elektrische weerstand door een materiaal (verticale weerstand).
-------------	--	--	---

EN 388:2003	EIGENSCHAP A: Slijfweerstand B: Snijweerstand C: Scheurweerstand D: Perforatieweerstand	PRESTATIE A-F Min. 0, Max. 4	BESCHERMENDE HANDSCHOENEN TEGEN MECHANISCHE RISICO'S Beschermingsniveau zijn gemeten vanaf de handpalm van de handschoen
-------------	---	------------------------------------	---

EN 511:2006	EIGENSCHAP A: Convektie B: Contactkoude C: Waterpenetratie (0 Niet voldaan; 1 Voldaan)	PRESTATIE A-F Min. 0, Max. 4	BESCHERMENDE HANDSCHOENEN VOOR LASSEERS EN 12477:2001 BESCHERMENDE HANDSCHOENEN VOOR LASSEERS
-------------	---	------------------------------------	---

EN 374-3:2003	BESCHERMENDE HANDSCHOENEN TEGEN CHEMICAL EN MICRO-BINNENDRINGING VAN CHEMICALIEN Neem contact op met Ejendals voor meer informatie.
---------------	--

EN 421:2010	BESCHERMING TEGEN RADIOACTIEVE BESMETTING	GESCHIKT VOOR CONTACT MET VOEDINGSMIDDELEN Neem contact op met Ejendals voor meer informatie.
-------------	---	--

WAARSCHUWING! Dit product is ontworpen om de bescherming te bepalen die is gespecificeerd in PBM 69/686/EG met het grootste bereik van de prestaties die hieronder worden gedefinieerd. Houd er altijd rekening mee dat elke enkele PBM-Item volledige bescherming kan bieden en dat altijd voorzichtigheid moet worden betracht bij blootstelling aan gevaarlijke chemicaliën of andere situaties met een hoog risico. De prestatiegegevens zijn voor de producten in nieuwstaat en kunnen niet overeenstemmen met de werkelijke beschermingsduur op de werkdag als gevolg van andere factoren die de prestaties beïnvloeden, zoals temperatuur, slijtage, aansteking, gebruik door handschoenen niet in de buurt van bewegende onderdelen of machines met onbeschermde onderdelen. Als de handschoenen een prestatieniveau 0 of 1 hebben in het brandgevaar EN 407:2004, moeten de handschoenen niet in contact komen met open vuur. EN 407:2004 en EN 511:2006 als de handschoen bestaat uit losse delen die niet permanent met elkaar zijn verbonden, gelden de prestatiegegevens en de bescherming alleen voor de complete constructie. EN 511: Wees zorgvuldig bij het kiezen van de juiste handschoenen met betrekking tot de maximale gebruikerstoelstandtest. EN 511:2006 Bijlage B tabel B1 toont verschillende parameters die moeten worden overwogen. Onderzaken hebben bepaalde correlaties aangetoond tussen deze parameters en het niveau van thermische isolatie dat vereist is voor bescherming in koude. De tabel in bijlage B van EN 342:2004 is een voorbeeld van dergelijke gegevens. Voor handschoenen met twee of meer lagen geldt de algemene specificatie van EN 388:2003 niet noodzakelijk. Kies de prestaties van de buitenste laag weer. EN 12477:2001 heeft geen gasdichtheidstest of testmethode op dit moment voor het vaststellen van UV-penetratie van materialen voor handschoenen maar de huidige methode van de constructie van beschermende handschoenen voor lassers levert normaal geen binnendringing van UV-straling toe. Wanneer handschoenen zijn bedoeld voor hoogassen: deze handschoenen bieden geen bescherming tegen elektrische schokken die worden veroorzaakt door defecte apparatuur of onder spanning werken, en de elektrische weerstand wordt verminderd als handschoenen nat, vuil of doorweekt van het zweten zijn, waardoor het risico hoger kan zijn. EN 16350:2014. De persoon die de elektrostatische dissipatieve beschermende handschoenen draagt, moeten naar behoren worden geaard, bijvoorbeeld door het dragen van adequaat schoeisel. Elektrostatische dissipatieve beschermende handschoenen worden niet uitgetyakt, geopend, aangepast of verwijderd als de drager zich bevindt in een ontvlambare of explosieve atmosfeer of brandbare of explosieve stofomgeving. De elektrostatische eigenschappen van de beschermende handschoenen kunnen nadelig worden beïnvloed door verandering, slijtage, vervuiling en schade, en zijn mogelijk niet toereikend voor met zuurstof verrijkte ontvlambare omgevingen waar extra beoordelingen nodig zijn.

PASVORM EN MATEN. Alle maten voldoen aan de norm EN 420:2003 voor comfort, pasvorm en beweeglijkheid, als deze zaken niet worden toegelicht of de voorpagina. Als het symbool voor het korte model wordt te verzeegen op de voorpagina, is de handschoen korter dan een standaard handschoen, teneinde het comfort te verbeteren voor bijzondere doeleinden - bijvoorbeeld bij fijn montagewerk. Draag alleen de producten in een geschikte maat. Producten die te los of te strak zitten, beperken de beweging bieden niet het optimale beschermingsniveau. **OPSLAG EN TRANSPORT.** De producten kunnen het beste worden opgeslagen in droge en donkere plaats, in de oorspronkelijke verpakking tussen +10° - 30°C. **HOUDBAARHEIDSDAAT.** Voor wegwerphandschoenen 30 maanden na productiedatum. Productiedatum is aangegeven op de verpakking. **INSPECTIE VOOR HET GEBRUIK.** Indien het product beschadigd raakt, biedt het NIET de optimale bescherming en moet het worden afgevoerd. Gebruik nooit een beschadigd product. De gebruiksaanwijzing noot hoger zijn dan B u gebruikt in contact met gevaarlijke chemische stoffen [het etop dat sommige chemische kortere permeabiliteit hebben]. Neem voor meer informatie contact op met Ejendals. **REINIGEN.** Gebruik geen chemicaliën of schepre voorwerpen voor het schoonmaken van de handschoenen. Chemische handschoenen zijn niet bedoeld om te worden gewassen. Bij handschoenen die zijn gemarkeerd met een was symbool is via gestandaardiseerde tests aangetoond dat ze na het wassen hun prestatieniveau behouden. **VERWUJDERING.** Handschoenen die zijn verontreinigd met chemicaliën, moeten worden afgevoerd in daarvoor bestemde containers en afgevoerd volgens de plaatselijke milieuregeling. **ALLERGENEN:** Dit product kan anderen bevatten die een potentieel risico op allergische reacties kunnen vormen. Niet gebruiken in geval van tekenen van overgevoelghed. Neem voor meer informatie contact op met Ejendals.

INSTRUKCIJA UPORABE KATEGORIJA III - KONSTRUKCIJA ZLOZONA SPECIFIKACIJA PRODUKTA ZNAJDIJE SI NA STRANI PREDSEJZJE

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie przeczytać poniższe instrukcje.
OBSIĄNIENIE PIKTOGRAMÓW 0 - poziom skuteczności ochrony zmniejsza się poniżej minimalnych wymagań dla określonego zagrożenia. X = rękawica nie była testowana lub metoda testowania nie jest odpowiednia dla danej rękawicy lub materiału.

EN 374-3:2003	REKAWICE CHRONIĄCE PRZED SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI I MIKROORGANIZMAMI - CZĘŚĆ 3: OKREŚLENIE ODPORNOŚCI NA PRZENIKNIĘCIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH Definicja czasu przeniknięcia przez dłoń rękawicy (l ugm/cm ² /min)	Czas przeniknięcia substancji chemicznej > 30 minut dla: A: Metanol B: Aceton C: Acetonitril D: Dichloromethan E: Dwusiarczek węgla F: Toluene	G: Dietylamina H: Tetrahydrofuran I: Octan etylu J: n-Heptan K: Wodorotlenek sodu, 40% L: Kwasy siarkowy, 96%
---------------	---	--	--

EN 374-2:2003	POZIOM PRZENIKNIĘCIA Minimalny czas przebiegu (min)	1 2 3	4 5 6	200 240 480
---------------	--	-------	-------	-------------

EN 374-2:2003	POZIOM PRZENIKNIĘCIA Minimalny czas przebiegu (min)	1 2 3	4 5 6	200 240 480
---------------	--	-------	-------	-------------

EN 407:2004	A: zachowanie podczas palenia B: odporność na ciepło kontaktowe C: odporność na ciepło promieniowania D: odporność na drobne zapiski stopionego metalu F: odporność na duże ilości stopionego metalu	REKAWICE CHRONIĄCE PRZED ZAGROZAMI TERMICZNYMI (GORĄCO I/LUB OGIENI)	EN 1149-2:1997 ODZIEŻ OCHRONNA - WŁASNOŚCI ELEKTROSTATYCZNE - CZĘŚĆ 2: Metoda badania wytrzymałości elektrycznej materiałów (rezyzjancja skródnia).
-------------	--	--	--

EN 388:2003	WŁASNOŚCI A: Zimno kontaktowe B: Odporność na rozdzieranie C: Odporność na przekłucie D: Odporność na przekłucie	POZIOM SKUTECZNOŚCI A-F Min. 0, Max. 4	REKAWICE CHRONIĄCE PRZED ZAGROZAMI MECHANICZNYMI I MIKROORGANIZMAMI - CZĘŚĆ 3: OKREŚLENIE ODPORNOŚCI NA PRZENIKNIĘCIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH Poziomy ochrony są mierzone z obszaru części zewnętrznej rękawicy.
-------------	--	--	--

EN 511:2006	WŁASNOŚCI A: Zimno kontaktowe B: Odporność na rozdzieranie C: Przenikanie wody	POZIOM SKUTECZNOŚCI A-F Min. 0, Max. 4	EN 12477:2001+AL2009 REKAWICE OCHRONNE DLA SPRAWCZY EN 12477:2001 REKAWICE OCHRONNE DLA SPRAWCZY
-------------	---	--	---

EN 374-3:2003	REKAWICE CHRONIĄCE PRZED SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI I MIKROORGANIZMAMI - CZĘŚĆ 3: OKREŚLENIE ODPORNOŚCI NA PRZENIKNIĘCIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z firmą Ejendals.
---------------	---

EN 421:2010	ODPORNOŚĆ NA SKAZANIE RADIOAKTYWNYM	ODPOWIEDNIE DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z firmą Ejendals.
-------------	-------------------------------------	---

OSTRZEŻENIE! Produkt zaprojektowany tak, aby zapewniał ochronę o poziomach skuteczności przewidzianych poniżej zgodnie z wymaganiami dyrektywy PPE 89/686/EE. Należy jednak pamiętać, że zgodność z wymaganiami dyrektywy PPE nie zapewnia całkowitej ochrony, dlatego w warunkach zagrożenia substancjami chemicznymi lub innymi czynnikami należy zawsze zachować ostrożność. Poziomy jakości określono dla produktów niezwykłych i nie odzwierciedla one rzeczywistego czasu ochrony w miejscu pracy, gdzie obecne są czynniki wpływające na skuteczność ochrony, takie jak temperatura, tarcie, zużycie itp. Rękawice nie należy używać w pobliżu elementów ruchomych lub maszyn z niezabezpieczonymi częściami. Jeżeli rękawice otrzymają 1 lub 2 poziom skuteczności testu na zachowanie się podczas palenia, zgodnie z normą EN 407:2004, nie powinny być wystawiane na działanie otwartego płomienia. EN 407:2004 i EN 511:2006: jeżeli rękawice składają się z różnych elementów, których nie połączono na stałe, poziomy jakości skuteczności ochrony odnosi się do kompletnego zestawu. EN 511: przy staranym doborze rękawic należy zwrócić uwagę na maksymalny stopień zagrożenia użytkownika. EN 511:2006, załącznik B, tabela B1 pokazuje różne parametry, które należy uwzględnić. Badania wykazały pewne zależności pomiędzy wymienionymi parametrami a poziomem izolacji termicznej wymaganej do ochrony w niskich temperaturach. Tabela w załączniku B normy EN 342:2004 podaje przykłady zależności. Dla rękawic z dwiema lub kilkoma warstwami górną klasyfikacją normy EN 388:2003 nie ma możliwości podawania; poziomom jakości warstw zewnętrznej. Mimo że dotychczas norma EN 12477:2001 nie określa standardyzowanej metody testowania wykrywania jej przenikania promieniowania UV, rękawice produkowane obecnie rękawice ochronne dla spawaczy nie przyskakują promieniowania UV, rękawice przyskakujące do spawania łukowego nie zapewniają ochrony przed porażeniem elektrycznym spowodowanym przez uszkodzony sprzęt lub przez pod napięciem, dodatkowo rezystancja elektryczna obniża się, jeżeli rękawice są mokre, brudne lub nasiąknięte potem, co zwiększa ryzyko wystąpienia urazu. EN 16350:2014: noszący rękawice chroniące przed wyładowaniami elektrostatycznym powinny być odpowiednio uzemnione, np. nosić odpowiednie obuwie. Rękawice zaprzyszczających ładunki elektrostatyczne nie należy rozpakowywać, otwierać, regulować lub zdejmować w atmosferze palnej lub wybuchowej, a także podczas manipulacji z substancjami odpowiedzialnymi lub wybuchowymi. Na elektrostatyczne właściwości rękawic ochronnych mogą niekorzystnie wpływać: okres użytkowania, zużycie, zabrudzenia i uszkodzenia, które również nie zapewniają odpowiedniej ochrony w atmosferach wzbogaczonych w tlen, gdzie konieczne jest wykonanie dodatkowych testów.

DOPASOWANIE I ROZMIAR. Wszystkie rozmiary są zgodne z normą EN 420:2003 określającą wymagania dotyczące komfortu, dopasowania i rozmiarów, jeżeli nie wyjątkowo inaczej na pierwszej stronie. Jeżeli nie istnieje pierwszeństwo, znajduje się symbol modelu o określonej długości, rękawica jest krótsza od rękawicy standardowej, przeznaczone do zastosowań specjalnych, zapewnia większy komfort podczas wykonywania na przykład prac montażowych. Produkt należy nosić wyjątkowo i odpowiednio dopasowany rozmiarze. Zbyt luźne lub ciasne rękawice mogą ograniczyć ruchy i nie zapewniają optymalnej ochrony przed zagrożeniem. **PRZECZYTYWANIE I TRANSPORT.** Należy przechowywać w suchym i czystym pomieszczeniu, w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze zalecanej od +10°C do +30°C. **OKRES TRWAŁOŚCI.** Dla rękawic jednorazowych: 35 miesięcy od daty produkcji. Datę produkcji podano na opakowaniu. **KONTROLA PRZED UŻYCIEM.** Jeżeli produkt został uszkodzony, to NIE zapewnia optymalnej ochrony i powinien zostać użytkowany. Nigdy nie należy używać uszkodzonego produktu. Czas użytkowania nie powinien być przekraczany 8 godzin, podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi (należy pamiętać, że niektóre substancje chemiczne zmieniają się krótszymi czasami przenikania). W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z firmą Ejendals. **CZYSZCZENIE.** Do czyszczenia rękawic nie należy używać: chemikaliów lub przedmiotów o ostrym krawędzie. Rękawice chemo odporne nie należy prać. Rękawice oznaczone symbolem prania poddane standardowym testom, które potwierdziły zachowanie skuteczności ochrony po ich wypraniu. **UTYLIZACJA.** Rękawice zawierające substancje chemiczne należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika, jak określają lokalne przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. **ALLERGENY.** Produkt może zawierać substancje, które mogą stanowić potencjalne ryzyko wywołania reakcji alergicznej. W przypadku polimerów jest oznak nadzadzania należy zastąpić utylizację produktu. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z firmą Ejendals.

INSTRUCȚII DE UTILIZARE CATEGORIJA III / DESIGN COMPLEX CONSULTAȚI PRIMA PAGINĂ PENTRU INFORMAȚII SPECIFICE PRODUSULUI

Parcurgeți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea produsului.
EXPLICAȚII PRIVIND PICTOGRAMELE 0 = Sub nivelul minim de performanță pentru perioada individuală respectiv X = Nu a fost susținut testul sau metoda de testare nepotrivite pentru design-ul sau materialul materialului

EN 374-3:2003	MĂNȘI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA SUBSTANȚELOR CHIMICE ȘI A MICROORGANISMELOR - PARTEA 3: DETERMINAREA REZISTENȚEI ÎN CALITATEA PRODUCERII CHIMICE Stabilitate timpului de penetrare prin palma mânășii (l ugm/cm ² /min)	Temp. de perforare chimică > 30 de minute pentru: A: Metanol B: Aceton C: Acetonitril D: Dichloretan E: Sulfuric de carbon F: Toluene	G: Diethylamină H: Tetrahydrofuran I: Acetat de etil J: n-Heptan K: Hidroxid de sodiu, 40% L: Acid sulfuric, 96%
---------------	--	---	---

EN 374-2:2003	Nivel 1 2 3	MĂNȘI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA SUBSTANȚELOR CHIMICE ȘI A MICROORGANISMELOR - PARTEA 2: DETERMINAREA REZISTENȚEI LA PENETRATIE Mănușile sunt supuse eșantionării și se testează pentru detectarea scurgerilor în conformitate cu EN 374-2, inclusiv Anexa A (AQL = Nivel de calitate acceptabil)
---------------	-------------	--

EN 407:2004	A: Rezistență la foc B: Rezistență la căldura de contact C: Rezistență la căldura radiantă E: Stropi mici de metal topit F: Cantități mici de metal topit	MĂNȘI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA RISCURILOR TERMICE (CALDURĂ ȘI SAU FOC)	EN 1149-2:1997 IMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE - PROPRIETĂȚI ELECTROSTATICE - PARTEA 2: Metoda de testare pentru măsurarea rezistenței electrice printr-un material (rezistență verticală)
-------------	---	--	---

EN 388:2003	PROPRIETATE A: Rezistență la abrazivitate B: Rezistență la tăiere C: Rezistență la rupe D: Rezistență la perforare	PERFORMANȚĂ A-F Min. 0, Max. 4	MĂNȘI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA RISCURILOR MECANICE Nivelurile de performanță sunt măsurate în zona palmii
-------------	--	--------------------------------------	--

EN 511:2006	PROPRIETATE A: Rezistență la frig de contact B: Rezistență la frig de conductivitate C: Permeabilitate la apă (0 Respuns; 1 Admis)	PERFORMANȚĂ A-F Min. 0, Max. 4	MĂNȘI DE PROTECȚIE PENTRU SUZORI EN 12477:2001+AL2009 MĂNȘI DE PROTECȚIE PENTRU SUZORI
-------------	---	--------------------------------------	--

EN 374-3:2003	MĂNȘI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA SUBSTANȚELOR CHIMICE ȘI A MICROORGANISMELOR - PARTEA 3: DETERMINAREA REZISTENȚEI LA PERMEATIA PRODUSELOR CHIMICE Contactați Ejendals pentru informații suplimentare.
---------------	--

EN 421:2010	PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CONTAMINĂRII CU PARTICULE RADIOACTIVE	ADĂVECTATE PENTRU CONTACTUL CU PRODUSELE ALIMENTARE Contactați Ejendals pentru informații suplimentare.
-------------	---	--

AVERTISMENTE! Acest produs este conceput pentru a asigura protecția specificată în Directiva 89/686/CEE privind echipamentul individual de protecție cu nivelurile de performanță detaliate indicate mai jos. Cu toate acestea, rețineți că echipamentul individual de protecție nu garantează o protecție completă și, prin urmare, trebuie luate în considerare măsurile de precauție în momentul expunerii la substanțe chimice periculoase sau în alte situații care prezintă un risc ridicat. Nivelurile de performanță se aplică produselor în stare nouă și nu reflectă durata efectivă de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, precum temperatura, abrazivitatea, degradarea etc. Nu utilizați aceste mănuși în apropierea elementelor mobile sau a utilajelor cu funcție neprotejate. În cazul în care mănușile au nivel de protecție 1 sau 2 în ceea ce privește comportamentul la foc conform EN 407:2004, mănușile nu trebuie să intre în contact cu flacăra deschisă. EN 407:2004 și EN 511:2006: în cazul în care mănușile conțin componente separate care nu sunt interconectate permanent, nivelurile de performanță și gradul de protecție se aplică doar în cazul ansamblurilor complete. EN 511: Alegerea cu atenție mănușilor corecte în funcție de expunerea mare sau a utilizatorului. EN 511:2006 Anexa B tabelul B1 conține diferite parametri care trebuie luți în considerare. Studiile au indicat anumite corelații între acești parametri și nivelul de izolație termică necesar pentru asigurarea protecției în condiții cu temperaturi scăzute. Tabelul menționat în Anexa B la EN 342:2004 constituie un exemplu de astfel de date. În cazul mănușilor cu două sau mai multe straturi, clasificarea generală a EN 388:2003 nu reflectă în mod necesar performanța mănușilor în prezent. EN 12477:2001 nu conține metode de testare standardizate pentru detectarea rezistenței la radiațiile UV a materialelor pentru mănuși, însă metodele actuale de proiectare a mănușilor de protecție pentru sudori nu permit materialelor radiațiilor UV. În cazul în care mănușile sunt destinate sudorilor cu arc electric, aceste mănuși oferă protecție împotriva surtelor electrice provocate de echipamentul defect sau de lucrările sub tensiune, iar rezistența electrică este redusă în cazul în care mănușile sunt murdare sau îmbibate cu transpirație, fapt care ar putea conduce la creșterea riscurilor. EN 16350:2014. Persoana care poartă mănuși de protecție trebuie să dispună de electrostatică trebuie să fie protejată în mod corect și, de exemplu, prin purtarea de încălțăminte adecvată. Se interzice depachetarea, deschiderea, ajustarea sau scoaterea mănușilor de protecție cu disipare electrostatică în medii inflamabile sau explozive sau în timpul manipulării substanțelor inflamabile sau explozive. Proprietățile electrostatice ale mănușilor de protecție pot fi afectate în mod negativ prin învechire, uzură, contaminare și deteriorare și este posibil să nu fie suficiente pentru atmosfere inflamabile îmbogățite cu oxigen, unde sunt necesare evaluări suplimentare.

POTRIVIRE ȘI DIMENSIUNARE. Toate dimensiunile respectate în EN 420:2003 în ceea ce privește confortul, potrivirea și Dexteritatea, dacă nu se explică pe prima pagină. În cazul în care simbolul privind modelul scurt este indicat pe prima pagină, mănușile este mai scurt decât mănușile standard pentru dimensiunile specificate. De exemplu, lucrări fine de montaj. Partea din produs este dimensiunea corectă pentru. Produsele care sunt prea largi sau prea strâns limitatează mobilitatea și nu oferă nivelul optim de protecție. **DEPOZITARE ȘI TRANSPORT.** Se recomandă depozitarea în condiții uscate și întințate în ambalajul original, la temperaturi cuprinse între +10° și +30°C. **PERIOADA DE VALABILITATE.** 36 luni de la data fabricației pentru mănușile de unică folosință. Data fabricației este indicată pe ambalaj. **VERIFICARE ÎNAINTE DE UTILIZARE.** În cazul în care produsul este deteriorat, acesta NU va oferi protecție optimă și trebuie eliminat. Nu utilizați niciodată un produs deteriorat. Se recomandă ca durata de utilizare să nu depășească niciodată 8h atunci când produsul este utilizat în contact cu substanțe chimice periculoase (rețineți că unele substanțe chimice au un timp de permeabilitate mai scurt). Contactați Ejendals pentru informații suplimentare. **CURĂȚARE.** Nu utilizați substanțe chimice sau obiecte cu muchii ascuțite pentru curățarea mănușilor. Performanțele de protecție chimică nu sunt destinate spălatei. Mănușile marcate cu un simbol privind spălarea au demonstrat o permeabilitate continuă după spălarea prin intermediul testelor standardizate. **ELIMINARE.** Mănușile contaminate cu substanțe chimice trebuie eliminate în recipientele indicate, în conformitate cu legislația locală privind mediu înconjurător. **ALLERGENY.** Acest produs poate conține componente care ar putea constitui un risc potencial pentru reacții alergice. Nu utilizați produsul în caz de semne de hipersensibilitate. Contactați Ejendals pentru informații suplimentare.

INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
ONLY ON THIS PAGE

TEGERA® 494

Chemical protection gloves, winter-lined, neopren, crinkled grip pattern, Cat. III, black, withstands contact heat up to 500°C, extra long, latex-free, winter-lined, for heavy work



- EN 407 44XXXX
EN 374-3 JKL
EN 398 3121
EN 420-2003
EN 511 021
EN 374-2
EN 374-4

OUTER MATERIAL SPECIFICATION Chloroprene 100%
INNER MATERIAL SPECIFICATION Cotton 100%
SIZE 10
AQL 0.065
BIODIDAL TREATMENT Pyrrithione zinc (CAS number 13463-41-7)

ECTYPE EXAMINATION Notified Body: 0120 SGS United Kingdom, Unit 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS226 6WA, United Kingdom
ARTICLE 11 Notified Body: 0120 SGS United Kingdom, Unit 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS226 6WA, United Kingdom

TEST ACCORDING TO EN 374-3:2003
A: Methanol (CAS Number 67-56-1) - Permeation level 4
J: n-Heptane (CAS number 142-85-5) - Permeation level 4
K: Sodium hydroxide 40% (CAS number 1310-73-2) - Permeation level 6
L: Sulphuric acid 96% (CAS number 7664-93-9) - Permeation level 6



10 X-LARGE
CE 0120
EHI

ONLY FOR BUSINESS AND COMMUNITY CUSTOMS UNION MEMBERS
EJENDALS AB
Phone +46 (0) 247 360 00 Fax +46 (0) 247 360 10
www.ejendals.com

POKYNY NA POUŽITIE
KATEGÓRIA III / ZLOŽITÝ NÁVHR
PRE INFORMÁCIE SPECIFICKÉ PRE PRODUKT POZRI PRÁVU STRANU

Preď použitím tohto produktu si pozorne prečítajte tieto pokyny.
VYSVETLENIE PIKTOGRAMOV 0 = Pod minimálnou úroveň výkonnosti pre dané jednotlivé nebezpečenstvo X = Nebolo podrobené testu alebo je testovacia metóda nevhodná pre návrh alebo materiál rukavice

Table with 2 columns: EN 374-3:2003 and EN 374-2:2003. Rows include chemical protection (A-F), mechanical protection (1-6), and AQL values.

Table with 2 columns: EN 407:2004 and EN 420-2003. Rows include heat resistance (A-F), electrical insulation (1-3), and AQL values.

Table with 2 columns: EN 388:2003 and EN 511:2006. Rows include mechanical protection (A-F), electrical insulation (1-4), and AQL values.

Table with 2 columns: EN 374-3:2003 and EN 420-2003. Rows include chemical protection (A-F), mechanical protection (1-6), and AQL values.

Table with 2 columns: EN 421:2010 and EN 12477:2001. Rows include chemical protection (A-F), mechanical protection (1-6), and AQL values.

Table with 2 columns: EN 421:2010 and EN 12477:2001. Rows include chemical protection (A-F), mechanical protection (1-6), and AQL values.

Table with 2 columns: EN 421:2010 and EN 12477:2001. Rows include chemical protection (A-F), mechanical protection (1-6), and AQL values.

Table with 2 columns: EN 421:2010 and EN 12477:2001. Rows include chemical protection (A-F), mechanical protection (1-6), and AQL values.

VAROVANIE Tento produkt je navrhnutý na poskytovanie ochrany uvedenej v norme PPE 89/686/ES s podstatnými úrovnami výkonnosti uvedenými nižšie. Nezabudajte však, že žiadna položka osobných ochranných prostriedkov nemožno poskytnúť úplnú ochranu ani pri vystavení nebezpečným chemikáliam alebo iným situáciám s vysokým rizikom sa musí vždy dodržavať opatrnosť. Úroveň výkonnosti sú uvedené pre produkty v novom stave a neodrážajú skutočné trvanie ochrany na pracovisku v dôsledku týchto faktorov ovplyvňujúcich výkonnosť, ako je napríklad teplota, odieranie, degradácia materiálu atď. Nepoužívajte tieto rukavice v blízkosti pohyblivých súčastí ani strojných zariadení s nechránenými časťami. Ak majú rukavice úroveň ochrany 1 alebo 2 voľno horniu podľa EN 420:2004, nemali by sa dostať do kontaktu s otvoreným ohňom. EN 407:2004 a EN 511:2006: ak sa rukavice skladá zo samostatných častí, ktoré nie sú trvalo spojené, uvedené úrovně výkonnosti sa ochrana platia len pre úplne zostavený produkt. EN 511: Prí vbyere správneho rukavice vzhľadom k maximálnemu vystaveniu používateľa zachovávať opatrnosť. Norma EN 511:2006, dodatok B1, tabuľka B1 zaoberajú rôzne parametre, ktoré je nutné zohľadniť. Štúdie preukázali existenciu týchto vzhľadov medzi týmito parametrami a úrovňou tepelnej izolácie, ktorá je potrebná na poskytovanie ochrany v chladnom prostredí. Tabuľka uvedená v dodatku B1 normy EN 511:2006 predstavuje príklad takýchto údajov. V prípade skúsenosti s dvoma alebo viacerými vrstvami nezávisle od celkovej klasifikácie EN 388:2003 nutne výkonnosť povrchovej vrstvy Normy EN 12477:2001 v súvislosti neobťažuje žiadnu štruktúru dizajnu testovú metódu umožňujúcu určit prienik ultrafialového žiarenia rukavicami, ale sú zásadne výnimočne použiteľné pri výrobe ochranných rukavíc pre zväčšovanie za bežných okolností nemožno úplne ignorovať. Ak sú rukavice určené pre zväčšovanie obklopené tieto rukavice neposkytujú ochranu pred záslahou elektrickým prúdom spôsobeným nesprávnym vybavením alebo prípadne pod napätím a elektrický odpor je znížený, ak sú rukavice mokré, znečistené alebo vlhké od potu. To môže viesť k zvýšeniu rizika. EN 1950:2014: Osoba používajúca rukavice rozptyľujúce elektrostatický náboj musí byť pri súkľasnom spôsobe uvoľnenia, napr. použitím vhodnej obuvi. Ochranné rukavice rozptyľujúce elektrostatický náboj nesmú byť vybalené, otvorené, upravené ani ochránené v horľavom ani výbušnom prostredí ani v prítomnosti manipulácie s horľavými alebo výbušnými látkami. Elektrostatické vlastnosti ochranných rukavíc môžu byť nezhodou spôsobom opotrebovaním, opotrebovaním, kontamináciou alebo poškodením a nemusia byť dostatočne v horľavých prostrediach obchádzaných kyslíkom, kde môže byť potrebné vykonať ďalšie dodatočné.

MERANIE A URČENIE VLASTNOSTÍ Všetky veľkosti zodpovedajú norme EN 420:2003 a hľadisko pohľadia, veľkosti a obratnosti, ako je uvedené na prednej strane. Ak je na prednej strane uvedený symbol pre krátky model, rukavica je kratšia ako bežná rukavica, aby poskytovala lepšie pohodlie pri použití na osobné účely, napríklad pri práci montážnej práci. Používajte len produkty vhodnej veľkosti. Produkty, ktoré sú príliš voľné alebo príliš tesné, budú obmedzovať pohyblivosť a nebudú poskytnúť optimálnu ovládanie. PŘEPRÁVA A SKLADOVANIE Ideálne skladujte na suchom a tmaom mieste v originálnom balení pri teplote +10 °C - +30 °C. TRVANLIVOSŤ PRI SKLADOVANÍ: Pri jednorazových rukaviciach: 36 mesiacov od dátumu výroby. Dátum výroby je uvedený na balení. KONTROLA PRED POUŽITÍM: Ak dôjde k poškodeniu produktu, produkt NEBUDE poskytnúť optimálnu ochranu a má byť zlikvidovaný. Nikdy nepoužívajte poškodený produkt. Čas použitia by nemal nikdy prekročiť 6 hodín, ak dochádza k kontaktu s nebezpečnými chemikáliami (nezabudajte, že niektoré chemikálie majú i čas presaknutia). Pre ďalšie informácie kontaktujte spoločnosť Ejendals. ČISTENIE: Nepoužívajte na čistenie rukavice. Zladne chemikálie ani predmety s ostrými hranami. Chemické rukavice nie sú určené na pranie. Rukavice označené symbolom prania sú určené na čistenie týchto testoch nameraných výkonnosť po praní. LAKOVANIE: Rukavice kontaminované chemikáliami musia byť zlikvidované v správne označených nádobách v súlade s miestnou legislatívou týkajúcou sa životného prostredia. ALERGENY: Tento produkt môže obsahovať zložky, ktoré môžu predstavovať riziko ultrafialových alergických reakcií. Nepoužívajte v prípade príznakov precitlivosti. Pre ďalšie informácie kontaktujte spoločnosť Ejendals.

NAVODILA ZA UPORABO
KATEGÓRIA III / ZAPLETENA OBLIKA
INFORMACIJE O IZDELKU SA NA VOLJO NA PRVI STRANI

Preď uporabo izdelka skrbno preberite ta navodila.
RAZLAGA PIKTOGRAMOV 0 = pod najnižajo stopnjo zmogljivosti za podano posamezno nevarnost X = ni bilo predloženo v preskus ali preskusna metoda ni primerna za obliko ali material rokavice

Table with 2 columns: EN 374-3:2003 and EN 374-2:2003. Rows include chemical protection (A-F), mechanical protection (1-6), and AQL values.

Table with 2 columns: EN 407:2004 and EN 420-2003. Rows include heat resistance (A-F), electrical insulation (1-3), and AQL values.

Table with 2 columns: EN 388:2003 and EN 511:2006. Rows include mechanical protection (A-F), electrical insulation (1-4), and AQL values.

Table with 2 columns: EN 374-3:2003 and EN 420-2003. Rows include chemical protection (A-F), mechanical protection (1-6), and AQL values.

Table with 2 columns: EN 421:2010 and EN 12477:2001. Rows include chemical protection (A-F), mechanical protection (1-6), and AQL values.

Table with 2 columns: EN 421:2010 and EN 12477:2001. Rows include chemical protection (A-F), mechanical protection (1-6), and AQL values.

Table with 2 columns: EN 421:2010 and EN 12477:2001. Rows include chemical protection (A-F), mechanical protection (1-6), and AQL values.

Table with 2 columns: EN 421:2010 and EN 12477:2001. Rows include chemical protection (A-F), mechanical protection (1-6), and AQL values.

OPOROILTO Ta izdelak je zasnovan za zagotavljanje zaščite, opredeljene v Direktivi B9/686/ESG o Zsbnih zaščitnih opremitvah, spodaj so navedene podrobne obniti o razložitvi. Vendar pa upoštevajte, da robeno osnove zaščite niso oprema ne more zagotoviti popolne zaščite, zato morate biti ob izpostavljanju tveganju vedno previdni. Ravni zmogljivosti veljajo za izdelke v novem stanju in ne odražajo obrabnega trajanja zaščite na delovnem mestu zaradi drugih dejavnikov, ki vplivajo na zmogljivost, kot so temperatura, obraba, razgradnja itd. Teh rokavice ne smete uporabljati v bližini preokoličajo se predmetov ali strojev z nezaščitenimi deli. Če je za obniti pri gorjuju v skladu s standardom EN 407:2004 za rokavice določena raven zmogljivosti 1 ali 2, potem ne smejo priti v stik z odprtimi plamenom. EN 511:2006: Če so rokavice sestavljene iz ločenih delov, ni nujno trajajo povprečno, veljajo ravni zmogljivosti in zaščite samo za celotni sklop. EN 511: Skrbno morate izbrati ustrezne rokavice pri največji izpostavljenosti uporabi. Tabela B1 v Dodatku B1 standardu EN 511:2006 priskazuje različne parametre, ki jih morate upoštevati. V raziskavah so bile ugotovljene dodatne povezave med temi parametri in ovirami toplotne izolacije, potrebne za zaščito v hladnih pogojih. Tabela, podana v Dodatku B1 standardu EN 342:2004, je primer takšnih podatkov. Za rokavice z dvema ali več plastmi splošna klasifikacija iz standarda EN 388:2003 ne odraža nujno zmogljivosti najbolj zunanje plasti. EN 12477:2001 trenutno ne podaja standardizirane metode za ugotavljanje penetracije UV-žarkov za materiale za rokavice, toda trenutne metode za sestavljanje varovalnih rokavice za varice običajno ne dopuščajo penetracije UV-sevanja. Pri rokavicah, ki so predvidene za oblično varjenje, velja, da ne zagotavljajo zaščite proti električnemu udaru, ki bi ga povzročila okvarjena oprema ali delo pod napetostjo, ter da elektrina upornost zmanjša. Če so rokavice mokre, umazane ali preznojene, kar poveča tveganje. Pri stiku z nevrami kemikalijami ne sme čas uporabe nikoli preseči 6 ur (upoštevajte, da imajo nekateri kemikalije krajši čas presakovanja). Več informacij je na voljo pri družbi Ejendals.

TESNOST IN VELIKOST: Vse velikosti so, kar zadeva udobje, tesne in gibljive, skladne s standardom EN 420:2003. Če to ni pojasnjeno na prvi strani. Če je na prvi strani prikazan simbol kratkega modela, so rokavice krajše od običajnih rokavice, da ne bi posebej namenjenih uporabo udobje, na primer pri natančnem sestavljanju. Noste samo izdelke primerne velikosti. Izdelki, ki so preveč oprijeti ali ohlapni, bodo omejevali premikanje in ne bodo zagotavljali optimalne ravni zaščite. SHRANJEVANJE IN TRANSPORT: Najbolje hraniti v suhem in temnem prostoru v prvotni embalaži, pri temperaturi med +10 in +30 °C. ROK UPORABNOST: Rokavice za enkratno uporabo imajo uporabnost 36 mesecev od datuma proizvodnje. Datum proizvodnje je naveden na embalaži. PRED UPORABO PREVERITE: Če se izdelke poškodovani, NE bo mogoč zagotavljati optimalne zaščite in ga morate zavrniti. Ne uporabljajte poškodovanih izdelkov. Pri stiku z nevrami kemikalijami ne sme čas uporabe nikoli preseči 6 ur (upoštevajte, da imajo nekateri kemikalije krajši čas presakovanja). Več informacij je na voljo pri družbi Ejendals. ČISTENJE: Rokavice ne čistite s kemičnimi sredstvi ali s predmeti z ostrimi robovi. Kemično odprane rokavice niso predvidene za pranje. Za rokavice, označene s simbolom pranja, je bilo s standardiziranimi preskusi ugotovljeno, da so po pranju enako zmogljive. ODLAGANJE: Rokavice, kontaminirane s kemikalijami, morate zavreči v namensko zabojnico in oddati v skladu z lokalno okoljsko zakonodajo. ALERGENY: Ta izdelak lahko vsebuje sestavne dele, ki bi lahko predstavljali tveganje za nastanek alergijskih reakcií. Ne uporabljajte v primeru znakov preobčutljivosti. Več informacij je na voljo pri družbi Ejendals.

KULLANIN TALMATTARI
KATEGÓRIA III / KARMASITASARIM
URUNE OZUGÜ BILGILERİ (ÇİN ÖN SAYFA BAKINIZ)

Bu ürünü kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun.
SİNGELERİN ANLAMLARI 0 = İlgili test için minimum performans seviyesinin altında X = Test edilmedi veya test yöntemi eldiven tasarlama veya malzeme uyumu değil

Table with 2 columns: EN 374-3:2003 and EN 374-2:2003. Rows include chemical protection (A-F), mechanical protection (1-6), and AQL values.

Table with 2 columns: EN 407:2004 and EN 420-2003. Rows include heat resistance (A-F), electrical insulation (1-3), and AQL values.

Table with 2 columns: EN 388:2003 and EN 511:2006. Rows include mechanical protection (A-F), electrical insulation (1-4), and AQL values.

Table with 2 columns: EN 374-3:2003 and EN 420-2003. Rows include chemical protection (A-F), mechanical protection (1-6), and AQL values.

Table with 2 columns: EN 421:2010 and EN 12477:2001. Rows include chemical protection (A-F), mechanical protection (1-6), and AQL values.

Table with 2 columns: EN 421:2010 and EN 12477:2001. Rows include chemical protection (A-F), mechanical protection (1-6), and AQL values.

Table with 2 columns: EN 421:2010 and EN 12477:2001. Rows include chemical protection (A-F), mechanical protection (1-6), and AQL values.

Table with 2 columns: EN 421:2010 and EN 12477:2001. Rows include chemical protection (A-F), mechanical protection (1-6), and AQL values.

UYARI Bu ürün, aşağıda sunulan performans seviyeleri ile, PPE B9/686/EC'de belirtilen korumayı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak hiçbir kişisel koruyucu ekipman (KKE) tam koruma sağlayamayacağı için ve tehlikeli kimyasallar veya diğer yüksek riskli durumlarda maruz kalmadığınız takdirde davranışlarınızı değiştirmenizi unutmayın. Performans seviyeleri, yeni durumlarda ürünler için geçerlidir ve sıcaklık, aşınma, bozulma, yağ, giye performans etkileyen diğer faktörler den dolayı serisinde gerçek koruma süresini yansıtmaz. Bu eldivenleri hareketli parçaları veya korumasız parçaları sahip makinelerin yakınında kullanmayın. Eldivenler, EN 420:2004 teki yarım davranış performans seviyesi 1 veya 2 ye sahipse, eldivenler çaplık alevde temas etmemelidir. EN 407:2004 ve EN 511:2006 eldiven, birbirliyle kalıcı olarak bağlanmış olmaları ayrı parçaların olmasına, performans seviyeleri ve koruma sadette tüm eldiven için geçerlidir. EN 12477:2001 standardında, eldiven malzemelerinin UV geçirgenliği testi etmek için halihazırda standart bir test yöntemi bulunmamaktadır ancak kimyasallar maruz kalma seviyeleri ilgili olarak diğer eldiven seçerken dikkatli olmalıdır. EN 511:2006 EC B1 tablo B1'de görülen bulundurulması gereken testler parametreler güvnlendirmek. Araştırmalar bu parametreler ile sonuçları doğrulamaya çalışmış ve bu parametreler serisinde arandığı koruyucu koruyucu eldivenler için EN 420:2004 standardı için EN 420:2004 standardı için EN 388:2003 genel standartlarıdır, en dış katman performansını yansıtmamaktadır. EN 12477:2001 standardında, eldiven malzemelerinin UV geçirgenliği testi etmek için halihazırda standart bir test yöntemi bulunmamaktadır ancak kimyasallar maruz kalma seviyeleri ilgili olarak diğer eldiven seçerken dikkatli olmalıdır. EN 511:2006 EC B1 tablo B1'de görülen bulundurulması gereken testler parametreler güvnlendirmek. Araştırmalar bu parametreler ile sonuçları doğrulamaya çalışmış ve bu parametreler serisinde arandığı koruyucu koruyucu eldivenler için EN 420:2004 standardı için EN 420:2004 standardı için EN 388:2003 genel standartlarıdır, en dış katman performansını yansıtmamaktadır. EN 12477:2001 standardında, eldiven malzemelerinin UV geçirgenliği testi etmek için halihazırda standart bir test yöntemi bulunmamaktadır ancak kimyasallar maruz kalma seviyeleri ilgili olarak diğer eldiven seçerken dikkatli olmalıdır. EN 511:2006 EC B1 tablo B1'de görülen bulundurulması gereken testler parametreler güvnlendirmek. Araştırmalar bu parametreler ile sonuçları doğrulamaya çalışmış ve bu parametreler serisinde arandığı koruyucu koruyucu eldivenler için EN 420:2004 standardı için EN 420:2004 standardı için EN 388:2003 genel standartlarıdır, en dış katman performansını yansıtmamaktadır. EN 12477:2001 standardında, eldiven malzemelerinin UV geçirgenliği testi etmek için halihazırda standart bir test yöntemi bulunmamaktadır ancak kimyasallar maruz kalma seviyeleri ilgili olarak diğer eldiven seçerken dikkatli olmalıdır. EN 511:2006 EC B1 tablo B1'de görülen bulundurulması gereken testler parametreler güvnlendirmek. Araştırmalar bu parametreler ile sonuçları doğrulamaya çalışmış ve bu parametreler serisinde arandığı koruyucu koruyucu eldivenler için EN 420:2004 standardı için EN 420:2004 standardı için EN 388:2003 genel standartlarıdır, en dış katman performansını yansıtmamaktadır. EN 12477:2001 standardında, eldiven malzemelerinin UV geçirgenliği testi etmek için halihazırda standart bir test yöntemi bulunmamaktadır ancak kimyasallar maruz kalma seviyeleri ilgili olarak diğer eldiven seçerken dikkatli olmalıdır. EN 511:2006 EC B1 tablo B1'de görülen bulundurulması gereken testler parametreler güvnlendirmek. Araştırmalar bu parametreler ile sonuçları doğrulamaya çalışmış ve bu parametreler serisinde arandığı koruyucu koruyucu eldivenler için EN 420:2004 standardı için EN 420:2004 standardı için EN 388:2003 genel standartlarıdır, en dış katman performansını yansıtmamaktadır. EN 12477:2001 standardında, eldiven malzemelerinin UV geçirgenliği testi etmek için halihazırda standart bir test yöntemi bulunmamaktadır ancak kimyasallar maruz kalma seviyeleri ilgili olarak diğer eldiven seçerken dikkatli olmalıdır. EN 511:2006 EC B1 tablo B1'de görülen bulundurulması gereken testler parametreler güvnlendirmek. Araştırmalar bu parametreler ile sonuçları doğrulamaya çalışmış ve bu parametreler serisinde arandığı koruyucu koruyucu eldivenler için EN 420:2004 standardı için EN 420:2004 standardı için EN 388:2003 genel standartlarıdır, en dış katman performansını yansıtmamaktadır. EN 12477:2001 standardında, eldiven malzemelerinin UV geçirgenliği testi etmek için halihazırda standart bir test yöntemi bulunmamaktadır ancak kimyasallar maruz kalma seviyeleri ilgili olarak diğer eldiven seçerken dikkatli olmalıdır. EN 511:2006 EC B1 tablo B1'de görülen bulundurulması gereken testler parametreler güvnlendirmek. Araştırmalar bu parametreler ile sonuçları doğrulamaya çalışmış ve bu parametreler serisinde arandığı koruyucu koruyucu eldivenler için EN 420:2004 standardı için EN 420:2004 standardı için EN 388:2003 genel standartlarıdır, en dış katman performansını yansıtmamaktadır. EN 12477:2001 standardında, eldiven malzemelerinin UV geçirgenliği testi etmek için halihazırda standart bir test yöntemi bulunmamaktadır ancak kimyasallar maruz kalma seviyeleri ilgili olarak diğer eldiven seçerken dikkatli olmalıdır. EN 511:2006 EC B1 tablo B1'de görülen bulundurulması gereken testler parametreler güvnlendirmek. Araştırmalar bu parametreler ile sonuçları doğrulamaya çalışmış ve bu parametreler serisinde arandığı koruyucu koruyucu eldivenler için EN 420:2004 standardı için EN 420:2004 standardı için EN 388:2003 genel standartlarıdır, en dış katman performansını yansıtmamaktadır. EN 12477:2001 standardında, eldiven malzemelerinin UV geçirgenliği testi etmek için halihazırda standart bir test yöntemi bulunmamaktadır ancak kimyasallar maruz kalma seviyeleri ilgili olarak diğer eldiven seçerken dikkatli olmalıdır. EN 511:2006 EC B1 tablo B1'de görülen bulundurulması gereken testler parametreler güvnlendirmek. Araştırmalar bu parametreler ile sonuçları doğrulamaya çalışmış ve bu parametreler serisinde arandığı koruyucu koruyucu eldivenler için EN 420:2004 standardı için EN 420:2004 standardı için EN 388:2003 genel standartlarıdır, en dış katman performansını yansıtmamaktadır. EN 12477:2001 standardında, eldiven malzemelerinin UV geçirgenliği testi etmek için halihazırda standart bir test yöntemi bulunmamaktadır ancak kimyasallar maruz kalma seviyeleri ilgili olarak diğer eldiven seçerken dikkatli olmalıdır. EN 511:2006 EC B1 tablo B1'de görülen bulundurulması gereken testler parametreler güvnlendirmek. Araştırmalar bu parametreler ile sonuçları doğrulamaya çalışmış ve bu parametreler serisinde arandığı koruyucu koruyucu eldivenler için EN 420:2004 standardı için EN 420:2004 standardı için EN 388:2003 genel standartlarıdır, en dış katman performansını yansıtmamaktadır. EN 12477:2001 standardında, eldiven malzemelerinin UV geçirgenliği testi etmek için halihazırda standart bir test yöntemi bulunmamaktadır ancak kimyasallar maruz kalma seviyeleri ilgili olarak diğer eldiven seçerken dikkatli olmalıdır. EN 511:2006 EC B1 tablo B1'de görülen bulundurulması gereken testler parametreler güvnlendirmek. Araştırmalar bu parametreler ile sonuçları doğrulamaya çalışmış ve bu parametreler serisinde arandığı koruyucu koruyucu eldivenler için EN 420:2004 standardı için EN 420:2004 standardı için EN 388:2003 genel standartlarıdır, en dış katman performansını yansıtmamaktadır. EN 12477:2001 standardında, eldiven malzemelerinin UV geçirgenliği testi etmek için halihazırda standart bir test yöntemi bulunmamaktadır ancak kimyasallar maruz kalma seviyeleri ilgili olarak diğer eldiven seçerken dikkatli olmalıdır. EN 511:2006 EC B1 tablo B1'de görülen bulundurulması gereken testler parametreler güvnlendirmek. Araştırmalar bu parametreler ile sonuçları doğrulamaya çalışmış ve bu parametreler serisinde arandığı koruyucu koruyucu eldivenler için EN 420:2004 standardı için EN 420:2004 standardı için EN 388:2003 genel standartlarıdır, en dış katman performansını yansıtmamaktadır. EN 12477:2001 standardında, eldiven malzemelerinin UV geçirgenliği testi etmek için halihazırda standart bir test yöntemi bulunmamaktadır ancak kimyasallar maruz kalma seviyeleri ilgili olarak diğer eldiven seçerken dikkatli olmalıdır. EN 511:2006 EC B1 tablo B1'de görülen bulundurulması gereken testler parametreler güvnlendirmek. Araştırmalar bu parametreler ile sonuçları doğrulamaya çalışmış ve bu parametreler serisinde arandığı koruyucu koruyucu eldivenler için EN 420:2004 standardı için EN 420:2004 standardı için EN 388:2003 genel standartlarıdır, en dış katman performansını yansıtmamaktadır. EN 12477:2001 standardında, eldiven malzemelerinin UV geçirgenliği testi etmek için halihazırda standart bir test yöntemi bulunmamaktadır ancak kimyasallar maruz kalma seviyeleri ilgili olarak diğer eldiven seçerken dikkatli olmalıdır. EN 511:2006 EC B1 tablo B1'de görülen bulundurulması gereken testler parametreler güvnlendirmek. Araştırmalar bu parametreler ile sonuçları doğrulamaya çalışmış ve bu parametreler serisinde arandığı koruyucu koruyucu eldivenler için EN 420:2004 standardı için EN 420:2004 standardı için EN 388:2003 genel standartlarıdır, en dış katman performansını yansıtmamaktadır. EN 12477:2001 standardında, eldiven malzemelerinin UV geçirgenliği testi etmek için halihazırda standart bir test yöntemi bulunmamaktadır ancak kimyasallar maruz kalma seviyeleri ilgili olarak diğer eldiven seçerken dikkatli olmalıdır. EN 511:2006 EC B1 tablo B1'de görülen bulundurulması gereken testler parametreler güvnlendirmek. Araştırmalar bu parametreler ile sonuçları doğrulamaya çalışmış ve bu parametreler serisinde arandığı koruyucu koruyucu eldivenler için EN 420:2004 standardı için EN 420:2004 standardı için EN 388:2003 genel standartlarıdır, en dış katman performansını yansıtmamaktadır. EN 12477:2001 standardında, eldiven malzemelerinin UV geçirgenliği testi etmek için halihazırda standart bir test yöntemi bulunmamaktadır ancak kimyasallar maruz kalma seviyeleri ilgili olarak diğer eldiven seçerken dikkatli olmalıdır. EN 511:2006 EC B1 tablo B1'de görülen bulundurulması gereken testler parametreler güvnlendirmek. Araştırmalar bu parametreler ile sonuçları doğrulamaya çalışmış ve bu parametreler serisinde arandığı koruyucu koruyucu eldivenler için EN 420:2004 standardı için EN 420:2004 standardı için EN 388:2003 genel standartlarıdır, en dış katman performansını yansıtmamaktadır. EN 12477:2001 standardında, eldiven malzemelerinin UV geçirgenliği testi etmek için halihazırda standart bir test yöntemi bulunmamaktadır ancak kimyasallar maruz kalma seviyeleri ilgili olarak diğer eldiven seçerken dikkatli olmalıdır. EN 511:2006 EC B1 tablo B1'de görülen bulundurulması gereken testler parametreler güvnlendirmek. Araştırmalar bu parametreler ile sonuçları doğrulamaya çalışmış ve bu parametreler serisinde arandığı koruyucu koruyucu eldivenler için EN 420:2004 standardı için EN 420:2004 standardı için EN 388:2003 genel standartlarıdır, en dış katman performansını yansıtmamaktadır. EN 12477:2001 standardında, eldiven malzemelerinin UV geçirgenliği testi etmek için halihazırda standart bir test yöntemi bulunmamaktadır ancak kimyasallar maruz kalma seviyeleri ilgili olarak diğer eldiven seçerken dikkatli olmalıdır. EN 511:2006 EC B1 tablo B1'de görülen bulundurulması gereken testler parametreler güvnlendirmek. Araştırmalar bu parametreler ile sonuçları doğrulamaya çalışmış ve bu parametreler serisinde arandığı koruyucu koruyucu eldivenler için EN 420:2004 standardı için EN 420:2004 standardı için EN 388:2003 genel standartlarıdır, en dış katman performansını yansıtmamaktadır. EN 12477:2001 standardında, eldiven malzemelerinin UV geçirgenliği testi etmek için halihazırda standart bir test yöntemi bulunmamaktadır ancak kimyasallar maruz kalma seviyeleri ilgili olarak diğer eldiven seçerken dikkatli olmalıdır. EN 511:2006 EC B1 tablo B1'de görülen bulundurulması gereken testler parametreler güvnlendirmek. Araştırmalar bu parametreler ile sonuçları doğrulamaya çalışmış ve bu parametreler serisinde arandığı koruyucu koruyucu eldivenler için EN 420:2004 standardı için EN 420:2004 standardı için EN 388:2003 genel standartlarıdır, en dış katman performansını yansıtmamaktadır. EN 12477:2001 standardında, eldiven malzemelerinin UV geçirgenliği testi etmek için halihazırda standart bir test yöntemi bulunmamaktadır ancak kimyasallar maruz kalma seviyeleri ilgili olarak diğer eldiven seçerken dikkatli olmalıdır. EN 511:2006 EC B1 tablo B1'de görülen bulundurulması gereken testler parametreler güvnlendirmek. Araştırmalar bu parametreler ile sonuçları doğrulamaya çalışmış ve bu parametreler serisinde arandığı koruyucu koruyucu eldivenler için EN 420:2004 standardı için EN 420:2004 standardı için EN 388:2003 genel standartlarıdır, en dış katman performansını yansıtmamaktadır. EN 12477:2001 standardında, eldiven malzemelerinin UV geçirgenliği testi etmek için halihazırda standart bir test yöntemi bulunmamaktadır ancak kimyasallar maruz kalma seviyeleri ilgili olarak diğer eldiven seçerken dikkatli olmalıdır. EN 511:2006 EC B1 tablo B1'de görülen bulundurulması gereken testler parametreler güvnlendirmek. Araştırmalar bu parametreler ile sonuçları doğrulamaya çalışmış ve bu parametreler serisinde arandığı koruyucu koruyucu eldivenler için EN 420:2004 standardı için EN 420:2004 standardı için EN 388:2003 genel standartlarıdır, en dış katman performansını yansıtmamaktadır. EN 12477:2001 standardında, eldiven malzemelerinin UV geçirgenliği testi etmek için halihazırda standart bir test yöntemi bulunmamaktadır ancak kimyasallar maruz kalma seviyeleri ilgili olarak diğer eldiven seçerken dikkatli olmalıdır. EN 511:2006 EC B1 tablo B1'de görülen bulundurulması gereken testler parametreler güvnlendirmek. Araştırmalar bu parametreler ile sonuçları doğrulamaya çalışmış ve bu parametreler serisinde arandığı koruyucu koruyucu eldivenler için EN 420:2004 standardı için EN 420:2004 standardı için EN 388:2003 genel standartlarıdır, en dış katman performansını yansıtmamaktadır. EN 12477:2001 standardında, eldiven malzemelerinin UV geçirgenliği testi etmek için halihazırda standart bir test yöntemi bulunmamaktadır ancak kimyasallar maruz kalma seviyeleri ilgili olarak diğer eldiven seçerken dikkatli olmalıdır. EN 511:2006 EC B1 tablo B1'de görülen bulundurulması gereken testler parametreler güvnlendirmek. Araştırmalar bu parametreler ile sonuçları doğrulamaya çalışmış ve bu parametreler serisinde arandığı koruyucu koruyucu eldivenler için EN 420:2004 standardı için EN 420:2004 standardı için EN 388:2003 genel standartlarıdır, en dış katman performansını yansıtmamaktadır. EN 12477:2001 standardında, eldiven malzemelerinin UV geçirgenliği testi etmek için halihazırda standart bir test yöntemi bulunmamaktadır ancak kimyasallar maruz kalma seviyeleri ilgili olarak diğer eldiven seçerken dikkatli olmalıdır. EN 511:2006 EC B1 tablo B1'de görülen bulundurulması gereken testler parametreler güvnlendirmek. Araştırmalar bu parametreler ile sonuçları doğrulamaya çalışmış ve bu parametreler serisinde arandığı koruyucu koruyucu eldivenler için EN 420:2004 standardı için EN 420:2004 standardı için EN 388:2003 genel standartlarıdır, en dış katman performansını yansıtmamaktadır. EN 12477:2001 standardında, eldiven malzemelerinin UV geçirgenliği testi etmek için halihazırda standart bir test yöntemi bulunmamaktadır ancak kimyasallar maruz kalma seviyeleri ilgili olarak diğer eldiven seçerken dikkatli olmalıdır. EN 511:2006 EC B1 tablo B1'de görülen bulundurulması gereken testler parametreler güvnlendirmek. Araştırmalar bu parametreler ile sonuçları doğrulamaya çalışmış ve bu parametreler serisinde arandığı koruyucu koruyucu eldivenler için EN 420:2004 standardı için EN 420:2004 standardı için EN 388:2003 genel standartlarıdır, en dış katman performansını yansıtmamaktadır. EN 12477:2001 standardında, eldiven malzemelerinin UV geçirgenliği testi etmek için halihazırda standart bir test yöntemi bulunmamaktadır ancak kimyasallar maruz kalma seviyeleri ilgili olarak diğer eldiven seçerken dikkatli olmalıdır. EN 511:2006 EC B1 tablo B1'de görülen bulundurulması gereken testler parametreler güvnlendirmek. Araştırmalar bu parametreler ile sonuçları doğrulamaya çalışmış ve bu parametreler serisinde arandığı koruyucu koruyucu eldivenler için EN 420:2004 standardı için EN 420:2004 standardı için EN 388:2003 genel standartlarıdır, en dış katman performansını yansıtmamaktadır. EN 12477:2001 standardında, eldiven malzemelerinin UV geçirgenliği testi etmek için halihazırda standart bir test yöntemi bulunmamaktadır ancak kimyasallar maruz kalma seviyeleri ilgili olarak diğer eldiven seçerken dikkatli olmalıdır. EN 511:2006 EC B1 tablo B1'de görülen bulundurulması gereken testler parametreler güvnlendirmek. Araştırmalar bu parametreler ile sonuçları doğrulamaya çalışmış ve bu parametreler serisinde arandığı koruyucu koruyucu eldivenler için EN 420:2004 standardı için EN 420:2004 standardı için EN 388:2003 genel standartlarıdır, en dış katman performansını yansıtmamaktadır. EN 12477:2001 standardında, eldiven malzemelerinin UV geçirgenliği testi etmek için halihazırda standart bir test yöntemi bulunmamaktadır ancak kimyasallar maruz kalma seviyeleri ilgili olarak diğer eldiven seçerken dikkatli olmalıdır. EN 511:2006 EC B1 tablo B1'de görülen bulundurulması gereken testler parametreler güvnlendirmek. Araştırmalar bu parametreler ile sonuçları doğrulamaya çalışmış ve bu parametreler serisinde arandığı koruyucu koruyucu eldivenler için EN 420:2004 standardı için EN 420:2004 standardı için EN 388:2003 genel standartlarıdır, en dış katman performansını yansıtmamaktadır. EN 12477:2001 standardında, eldiven malzemelerinin UV geçirgenliği testi etmek için halihazırda standart bir test yöntemi bulunmamaktadır ancak kimyasallar maruz kalma seviyeleri ilgili olarak diğer eldiven seçerken dikkatli olmalıdır. EN 511:2006 EC B1 tablo B1'de görülen bulundurulması gereken testler parametreler güvnlendirmek. Araştı