

VERNEBLAD

LOCTITE 6300

Faresetninger:

-

Vis sikkerhetsdatablad



Generelt

Artikkelnr.

IDH-nummer: 1949011

Kjemikaliets bruksområdeKlebestoff
Anaerob

Førstehjelpstiltak

Innånding

Sørg for frisk luft. Søk lege i tilfelle vedvarende symptomer.

Hudkontakt

Skiill med rennende vann og såpe.

Oppsøk lege.

Øyekontakt

Skiilling under rennende vann (i 10 minutter), oppsøk eventuelt lege.

Svelging

Skiill munnhulen, drikk 1-2 glass vann, fremkall ikke brekninger.

Oppsøk lege.

Generelle symptomer og virkninger

Langvarig eller gjentatt kontakt kan irritere huden.

Annen informasjon

Se pkt.: Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Verneutstyr

Nødvendige egenskaper

Bruk beskyttelsebriller

Beskyttende øye utstyr bør samsvare med EN166.

Egnede materialer

Kjemikaliebestandige vernehansker (EN 374). Egnede materialer ved kort kontakt eller sprut (Anbefalt: Minst beskyttelsesindeks 2, tilsvarende > 30 minutter permeasjonstid ifølge EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm sjiktkykkelse). Egnede materialer også ved lengre, direkte kontakt (Anbefalt: Beskyttelsesindeks 6, tilsvarende > 480 minutter permeasjonstid ifølge EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm sjiktkykkelse). Denne informasjonen er basert på litteraturreferanser og informasjon fra hanskeprodusenter eller er avledet fra analogiprognose for lignende stoffer. Merk at bruksvarigheten for en hanske til beskyttelse mot kjemikalier i praksis kan være mye kortere enn den permeasjonstiden som er beregnet ifølge EN 374, på grunn av de mange innflytelsesfaktorene (f.eks. temperatur). Skift ut hansken dersom den viser tegn på slitasje.

Anbefalt utstyrstype

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Benytt godkjent maske med filter for organiske damper eller friskluftmaske dersom produktet benyttes i områder med dårlig ventilasjon

Filtertype: A (EN 14387)

Tiltak ved brannslukking

Egnede slukningsmidler

Se pkt.: Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Uegnede slukningsmidler

Ikke kjent.

Annen informasjon

Hvis brann, kjøøl ned utsatte beholdere med spylvann.

Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Unngå kontakt med øyne og hud.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

La ikke produktet gå i avløpsystemet.

Andre anvisninger

Se kapittel 8.

Ansvarlig firma

Firmanavn

Henkel Norway AS

Postadresse

Karenlyst Allé 8b

Postnr.

0278 OSLO

Land

Norway

Telefon

+47-2337-1520

Nødtelefon

(kontortid):+46 10 480 7500

Nødtelefon

(kontortid):+47 22 59 13 00